



# AYUNTAMIENTO DE BUITRAGO DEL LOZOYA PLAN GENERAL

## VOLUMEN 3.6

DOCUMENTACIÓN NORMATIVA  
INVENTARIO DE CONSTRUCCIONES  
E INSTALACIONES EN SNU

DOCUMENTO DE APROBACIÓN  
INICIAL  
FEBRERO 2022



RUEDA Y VEGA ASOCIADOS, S.L.P.  
Jesús Rueda- M<sup>o</sup> Angeles Vega, arquitectos  
[www.ruedavega.com](http://www.ruedavega.com)



**AYUNTAMIENTO DE BUITRAGO DEL LOZOYA**  
**MADRID**

---

**P L A N   G E N E R A L**

**INVENTARIO DE CONSTRUCCIONES E  
INSTALACIONES EN SNU**

---

**FEBRERO 2022**



**ÍNDICE**

**0. PRESENTACIÓN..... 1**  
**1. FICHAS DE ELEMENTOS..... 3**



**0. PRESENTACIÓN.**

El presente documento contiene el **Inventario de edificaciones e instalaciones en Suelo No Urbanizable** del Plan General de Buitrago del Lozoya, encargado por el Ayuntamiento al estudio de arquitectura y urbanismo RUEDA Y VEGA ASOCIADOS, S.L.P. Consta de una **Colección de Fichas** en las que se resumen los datos fundamentales de cada elemento y un **Plano** en que se sitúan todos ellos.

El documento corresponde al tipificado en el artículo 43 de la Ley 9/2001, del Suelo, de la Comunidad de Madrid, complementándose con el resto de documentación que integra el Plan General.

El trabajo ha sido realizado por el Estudio de Arquitectura y Urbanismo Rueda y Vega Asociados, S.L.P, habiendo intervenido en su redacción las siguientes personas:

Jesús M<sup>a</sup> Rueda Colinas, Arquitecto.

M<sup>a</sup> Ángeles Vega González, Arquitecto.

Laura Reca González, Arquitecto.



Madrid, febrero de 2022





**1. FICHAS DE ELEMENTOS.**




**PLAN GENERAL DE BUITRAGO DEL LOZoya**  
**INVENTARIO DE CONSTRUCCIONES E INSTALACIONES EN SNU**

**1**

**ELEMENTO** DEPÓSITO - PORTACHUELO - CONDUCCIÓN SUR **REF. CATASTRAL Pol. / Par.** 10 03


**LOCALIZACIÓN**



**CARACTERÍSTICAS GENERALES**

SUP. PARCELA (m2)	106486
SUP. TOTAL EDIF. (m2)	312
USO ACTUAL	Infraestructuras
ANTIGÜEDAD	1970
ALTURA (nº plantas)	1
ESTADO DE CONS.	Bueno
MATERIALES DEL ELEMENTO	Hormigón
VALLADO DE LA PARCELA	Malla de "gallinero"

**DOCUMENTACIÓN FOTOGRÁFICA**



-Fotografías: Elaboración propia.

**SITUACION Y ACCESO**

Situado al sur del término municipal, próximo a la Autovía A-1. Se accede por un camino que discurre junto a esta.

**DESCRIPCIÓN**

Volúmen de hormigón troncopiramidal del que destaca el acceso al edificio mediante un prisma adosado.

**INFRAESTRUCTURAS Y SERVICIOS ELEMENTO**

ACCESO	si	SANEAMIENTO	no
AGUA	si	ELECTRICIDAD	si

**CLASE DE SUELO** SNUP-3: Protección Forestal

**AFECCIONES AMBIENTALES** Zona de Transición del PORN Sierra de Guadarrama  
 Ley 16/1995, Forestal y de protección de la Naturaleza | MUP | Monte preservado

**OTRAS AFECCIONES**

**LICENCIAS** URBANÍSTICA **No consta** **EDIFICACIÓN** **No consta** **ACTIVIDAD** **No consta**



**PLAZOS REGULARIZACIÓN** Según circunstancias particulares y legislación vigente

**MEDIDAS CORRECTORAS Y OTRAS OBSERVACIONES**

En la actualidad se está construyendo una caseta junto al depósito, de madera y cubierta a dos aguas.  
 Es de aplicación la Normativa del PORN de la Sierra de Guadarrama


ELEMENTO	LAS DEHESAS	REF. CATASTRAL Pol. / Par.	11	15
----------	-------------	----------------------------	----	----

**LOCALIZACIÓN** **CARACTERÍSTICAS GENERALES**



SUP. PARCELA (m2)	480905
SUP. TOTAL EDIF. (m2)	62
USO ACTUAL	Establo.
ANTIGÜEDAD	1991*
ALTURA (nº plantas)	1
ESTADO DE CONS.	Bueno.
MATERIALES DEL ELEMENTO	Mampostería de piedra.
VALLADO DE LA PARCELA	Piedra y empalizada.

**DOCUMENTACIÓN FOTOGRAFICA**



\*Fotografías: Elaboración propia.

SITUACION Y ACCESO	DESCRIPCIÓN
Situado al sur del término municipal, se accede a través de un camino.	Establo abierto, cubierta a un agua.

**INFRAESTRUCTURAS Y SERVICIOS ELEMENTO**

ACCESO	si	SANEAMIENTO	No.
AGUA	No.	ELECTRICIDAD	No.

CLASE DE SUELO	SNUP-3: Protección Forestal
----------------	-----------------------------

AFECCIONES AMBIENTALES	Zona de Transición del PORN Sierra de Guadarrama Ley 16/1995, Forestal y de protección de la Naturaleza   MUP
------------------------	--

OTRAS AFECCIONES	
------------------	--

LICENCIAS	URBANÍSTICA	No consta	EDIFICACIÓN	No consta	ACTIVIDAD	No consta
-----------	-------------	-----------	-------------	-----------	-----------	-----------


PLAZOS REGULARIZACIÓN	Según circunstancias particulares y legislación vigente
-----------------------	---

**MEDIDAS CORRECTORAS Y OTRAS OBSERVACIONES**

\* s/ Catastro  
Es de aplicación la Normativa del PORN de la Sierra de Guadarrama


ELEMENTO	ALMACÉN	REF. CATASTRAL Pol. / Par.	12	32
----------	---------	----------------------------	----	----

LOCALIZACIÓN	CARACTERÍSTICAS GENERALES
--------------	---------------------------



SUP. PARCELA (m2)	2239
SUP. TOTAL EDIF. (m2)	55
USO ACTUAL	Almacen agropecuario
ANTIGÜEDAD	1960
ALTURA (nº plantas)	1
ESTADO DE CONS.	Regular
MATERIALES DEL ELEMENTO	Piedra.
VALLADO DE LA PARCELA	Piedra y empalizada.

DOCUMENTACIÓN FOTOGRAFICA
---------------------------



-Fotografías: Elaboración propia.

SITUACION Y ACCESO	DESCRIPCIÓN
Situado al sur del término municipal, se accede a través de un camino. Junto a la Cañada de Caballos.	Pequeña construcción de planta cuadrada y cubierta a un agua.

INFRAESTRUCTURAS Y SERVICIOS ELEMENTO
---------------------------------------

ACCESO	Si	SANEAMIENTO	No
AGUA	No	ELECTRICIDAD	Si

CLASE DE SUELO	SNUP-6: Protección de Usos Agrarios Tradicionales
----------------	---

AFECCIONES AMBIENTALES	Zona de Transición del PORN Sierra de Guadarrama
------------------------	--

OTRAS AFECCIONES	
------------------	--

LICENCIAS	URBANÍSTICA	No consta	EDIFICACIÓN	No consta	ACTIVIDAD	No consta
-----------	-------------	-----------	-------------	-----------	-----------	-----------


PLAZOS REGULARIZACIÓN	Según circunstancias particulares y legislación vigente
-----------------------	---

MEDIDAS CORRECTORAS Y OTRAS OBSERVACIONES
---

Es de aplicación la Normativa del PORN de la Sierra de Guadarrama


ELEMENTO	CASA-NAVE AGROPECUARIA	REF. CATASTRAL Pol. / Par.	12	17
----------	------------------------	----------------------------	----	----

LOCALIZACIÓN	CARACTERÍSTICAS GENERALES
--------------	---------------------------



SUP. PARCELA (m2)	16319
SUP. TOTAL EDIF. (m2)	310
USO ACTUAL	Vivienda de uso ocasional y nave
ANTIGÜEDAD	1956
ALTURA (nº plantas)	1
ESTADO DE CONS.	Malo.
MATERIALES DEL ELEMENTO	Mampostería tosca de piedra.
VALLADO DE LA PARCELA	Piedra y malla "gallinero".

**DOCUMENTACIÓN FOTOGRAFICA**



\*Fotografías: Elaboración propia.

SITUACION Y ACCESO	DESCRIPCIÓN
Situado entre el embalse del río Sequillo y la C.N. 1, se accede por un camino que sale de la carretera que se dirige a la presa, a unos 500 m. de la desviación.	Edificio de planta rectangular, de posible antiguo uso como tinada, con un pequeño cuerpo adosado ortogonalmente a él, de reciente construcción, incluido en el patio de butero. La cubierta del cuerpo principal es de 2 aguas, la del otro a 1 agua.

**INFRAESTRUCTURAS Y SERVICIOS ELEMENTO**

ACCESO	No.	SANEAMIENTO	No.
AGUA	No.	ELECTRICIDAD	No.

CLASE DE SUELO	SNUP-6: Protección de Usos Agrarios Tradicionales
----------------	---

AFECCIONES AMBIENTALES	Zona de Transición del PORN Sierra de Guadarrama
------------------------	--

OTRAS AFECCIONES	
------------------	--

LICENCIAS	URBANÍSTICA	No consta	EDIFICACIÓN	No consta	ACTIVIDAD	No consta
-----------	-------------	-----------	-------------	-----------	-----------	-----------


PLAZOS REGULARIZACIÓN	Según circunstancias particulares y legislación vigente
-----------------------	---

**MEDIDAS CORRECTORAS Y OTRAS OBSERVACIONES**

Es de aplicación la Normativa del PORN de la Sierra de Guadarrama
---

ELEMENTO	ESTABLOS	REF. CATASTRAL Pol. / Par.	12	37
----------	----------	----------------------------	----	----


**LOCALIZACIÓN**



**CARACTERÍSTICAS GENERALES**

SUP. PARCELA (m2)	5983
SUP. TOTAL EDIF. (m2)	1583
USO ACTUAL	Almacen agropecuario.
ANTIGÜEDAD	1975
ALTURA (nº plantas)	1
ESTADO DE CONS.	Bueno.
MATERIALES DEL ELEMENTO	Fábrica de ladrillo y revoco blanco.
VALLADO DE LA PARCELA	Malla de "gallinero".

**DOCUMENTACIÓN FOTOGRAFICA**



-Fotografías: Elaboración propia.

**SITUACION Y ACCESO**

Situado entre el embalse del río Sequillo y la C.N. 1, se accede por un camino que sale a unos 250 m. desde la carretera de acceso a la presa.

**DESCRIPCIÓN**

Edificio de 4 cuerpos, el primero de gran altura, rectangular, gran longitud, se le adosan ortogonalmente otras 3 naves de menor altura, también rectangulares. Cubiertas igualmente a 2 aguas de gran longitud, resultando el conjunto de planta a modo de peine.

**INFRAESTRUCTURAS Y SERVICIOS ELEMENTO**

ACCESO	Si	SANEAMIENTO	Pozo negro.
AGUA	Si.	ELECTRICIDAD	Si.

**CLASE DE SUELO** SNUP-6: Protección de Usos Agrarios Tradicionales

**AFECCIONES AMBIENTALES** Zona de Transición del PORN Sierra de Guadarrama

**OTRAS AFECCIONES**



LICENCIAS	URBANÍSTICA	No consta	EDIFICACIÓN	No consta	ACTIVIDAD	No consta
-----------	-------------	-----------	-------------	-----------	-----------	-----------

**PLAZOS REGULARIZACIÓN** Según circunstancias particulares y legislación vigente


**MEDIDAS CORRECTORAS Y OTRAS OBSERVACIONES**

Color y material de cubierta inadecuados.  
Es de aplicación la Normativa del PORN de la Sierra de Guadarrama

ELEMENTO	ALMACEN AGRÍCOLA	REF. CATASTRAL Pol. / Par.	11	12
----------	------------------	----------------------------	----	----

LOCALIZACIÓN		CARACTERÍSTICAS GENERALES	
		SUP. PARCELA (m2)	461
		SUP. TOTAL EDIF. (m2)	143
USO ACTUAL		Almacen agropecuario.	
ANTIGÜEDAD		(XIX-XX) Indeterminado.	
ALTURA (nº plantas)		1	
ESTADO DE CONS.		Malo.	
MATERIALES DEL ELEMENTO		Mampostería tosca en piedra.	
VALLADO DE LA PARCELA		Piedra.	

**DOCUMENTACIÓN FOTOGRAFICA**

	
--	--

\*Fotografías: Elaboración propia.

SITUACION Y ACCESO	DESCRIPCIÓN
Situado entre el embalse del río Sequillo y la C.N. I, se accede por un camino que sale de la carretera que se dirige a la presa, a unos 200 m. de la desviación.	Edificio de planta rectangular, cubierto a una sola agua, probablemente una antigua finada.

**INFRAESTRUCTURAS Y SERVICIOS ELEMENTO**

ACCESO	Si	SANEAMIENTO	No.
AGUA	No.	ELECTRICIDAD	No.
CLASE DE SUELO	SNUP-7: Protección Paisajística		
AFECCIONES AMBIENTALES	Zona de Transición del PORN Sierra de Guadarrama		
OTRAS AFECCIONES			
LICENCIAS	URBANÍSTICA	EDIFICACIÓN	ACTIVIDAD
	No consta	No consta	No consta
PLAZOS REGULARIZACIÓN	Según circunstancias particulares y legislación vigente		


**MEDIDAS CORRECTORAS Y OTRAS OBSERVACIONES**

Es de aplicación la Normativa del PORN de la Sierra de Guadarrama
---




ELEMENTO	ALMACEN AGRÍCOLA	REF. CATASTRAL Pol. / Par.	12	08
----------	------------------	----------------------------	----	----

LOCALIZACIÓN	CARACTERÍSTICAS GENERALES
--------------	---------------------------



SUP. PARCELA (m2)	20130
SUP. TOTAL EDIF. (m2)	118
USO ACTUAL	Sin uso
ANTIGÜEDAD	Principios S. XX
ALTURA (nº plantas)	1
ESTADO DE CONS.	Malo.
MATERIALES DEL ELEMENTO	Mampostería tosca en piedra.
VALLADO DE LA PARCELA	No

**DOCUMENTACIÓN FOTOGRAFICA**



-Fotografías: Elaboración propia.

SITUACION Y ACCESO	DESCRIPCIÓN
Situado entre el embalse del río Sequillo y la C.N. 1, se accede por un camino que sale de la carretera y se dirige a la presa, a unos 100 m. de la desviación.	Edificio de planta rectangular, huecos pequeños, posible antigua tinada, cubrición a 2 aguas.

**INFRAESTRUCTURAS Y SERVICIOS ELEMENTO**

ACCESO	Si	SANEAMIENTO	No.
AGUA	No.	ELECTRICIDAD	No.

**CLASE DE SUELO** SNUP-6: Protección de Usos Agrarios Tradicionales

**AFECCIONES AMBIENTALES** Zona de Transición del PORN Sierra de Guadarrama

**OTRAS AFECCIONES**

LICENCIAS	URBANÍSTICA	No consta	EDIFICACIÓN	No consta	ACTIVIDAD	No consta
-----------	-------------	-----------	-------------	-----------	-----------	-----------


**PLAZOS REGULARIZACIÓN** Según circunstancias particulares y legislación vigente

**MEDIDAS CORRECTORAS Y OTRAS OBSERVACIONES**

Es de aplicación la Normativa del PORN de la Sierra de Guadarrama


ELEMENTO	DEPÓSITO	REF. CATASTRAL Pol. / Par.	12	40
----------	----------	----------------------------	----	----

LOCALIZACIÓN	CARACTERÍSTICAS GENERALES
--------------	---------------------------



SUP. PARCELA (m2)	240406
SUP. TOTAL EDIF. (m2)	53
USO ACTUAL	Sin uso
ANTIGÜEDAD	Hacia 1950-60 (indeterminado)
ALTURA (nº plantas)	1
ESTADO DE CONS.	Bueno
MATERIALES DEL ELEMENTO	Mampostería de piedra.
VALLADO DE LA PARCELA	No

**DOCUMENTACIÓN FOTOGRAFICA**



-Fotografías: Elaboración propia.

SITUACION Y ACCESO	DESCRIPCIÓN
Situado entre el embalse del río Sequillo y la C.N. 1, se accede por un camino que sale de la carretera y se dirige a la presa, a unos 100 m. de la desviación.	Antiguo depósito de planta circular y cubierta formada por casquete esférico de hormigón.

**INFRAESTRUCTURAS Y SERVICIOS ELEMENTO**

ACCESO	Si	SANEAMIENTO	No
AGUA	Si	ELECTRICIDAD	No

**CLASE DE SUELO** SNUP-6: Protección de Usos Agrarios Tradicionales

**AFECCIONES AMBIENTALES** Zona de Transición del PORN Sierra de Guadarrama

**OTRAS AFECCIONES**

LICENCIAS	URBANÍSTICA	No consta	EDIFICACIÓN	No consta	ACTIVIDAD	No consta
-----------	-------------	-----------	-------------	-----------	-----------	-----------


**PLAZOS REGULARIZACIÓN** Según circunstancias particulares y legislación vigente

**MEDIDAS CORRECTORAS Y OTRAS OBSERVACIONES**

Infraestructura territorial.  
Es de aplicación la Normativa del PORN de la Sierra de Guadarrama


ELEMENTO	DEPOSITO DE AGUAS	REF. CATASTRAL Pol. / Par.	12	40
----------	-------------------	----------------------------	----	----

LOCALIZACIÓN	CARACTERÍSTICAS GENERALES
--------------	---------------------------



SUP. PARCELA (m2)	240406
SUP. TOTAL EDIF. (m2)	471
USO ACTUAL	Depósito aljibe de agua.
ANTIGÜEDAD	Hacia 1950-60 (indeterminado)
ALTURA (nº plantas)	1
ESTADO DE CONS.	Regular.
MATERIALES DEL ELEMENTO	Muro de hormigón.
VALLADO DE LA PARCELA	No.

**DOCUMENTACIÓN FOTOGRAFICA**



\*Fotografías: Elaboración propia.

SITUACION Y ACCESO	DESCRIPCIÓN
Situado entre el núcleo urbano y la presa del río Sequillo, se accede por un camino que sale de la carretera, que lleva a la presa y bordea el límite de la parcela de Pinares que pertenece al dominio de la presa.	Depósito aljibe de agua, cubrición plana.

**INFRAESTRUCTURAS Y SERVICIOS ELEMENTO**

ACCESO	Si	SANEAMIENTO	No.
AGUA	Si.	ELECTRICIDAD	No.

CLASE DE SUELO	SNUP-6: Protección de Usos Agrarios Tradicionales
----------------	---

AFECCIONES AMBIENTALES	Zona de Transición del PORN Sierra de Guadarrama
------------------------	--

OTRAS AFECCIONES	
------------------	--

LICENCIAS	URBANÍSTICA	No consta	EDIFICACIÓN	No consta	ACTIVIDAD	No consta
-----------	-------------	-----------	-------------	-----------	-----------	-----------


PLAZOS REGULARIZACIÓN	Según circunstancias particulares y legislación vigente
-----------------------	---

**MEDIDAS CORRECTORAS Y OTRAS OBSERVACIONES**

Infraestructura territorial. Es de aplicación la Normativa del PORN de la Sierra de Guadarrama
---


ELEMENTO	DEPOSITO DE AGUAS	REF. CATASTRAL Pol. / Par.	12	40
----------	-------------------	----------------------------	----	----

LOCALIZACIÓN	CARACTERÍSTICAS GENERALES
--------------	---------------------------



SUP. PARCELA (m2)	240406
SUP. TOTAL EDIF. (m2)	275
USO ACTUAL	Depósito aljibe de agua.
ANTIGÜEDAD	Hacia 1950-60 (indeterminado)
ALTURA (nº plantas)	1
ESTADO DE CONS.	Bueno.
MATERIALES DEL ELEMENTO	Muro de hormigón.
VALLADO DE LA PARCELA	No

**DOCUMENTACIÓN FOTOGRAFICA**



\*Fotografías: Elaboración propia.

SITUACION Y ACCESO	DESCRIPCIÓN
Situado entre el núcleo urbano y la presa del río Sequillo, se accede por un camino que sale de la carretera que lleva a la presa y bordea el límite de la parcela de Pinares que pertenece al dominio de la presa.	Depósito aljibe con anejo rectangular delantero, cubrición plana.

**INFRAESTRUCTURAS Y SERVICIOS ELEMENTO**

ACCESO	Si	SANEAMIENTO	No.
AGUA	Si.	ELECTRICIDAD	Si.

CLASE DE SUELO	<b>SNUP-6: Protección de Usos Agrarios Tradicionales</b>
----------------	--

AFECCIONES AMBIENTALES	<b>Zona de Transición del PORN Sierra de Guadarrama Línea de policía Legislación de Aguas</b>
------------------------	---

OTRAS AFECCIONES	
------------------	--

LICENCIAS	URBANÍSTICA	No consta	EDIFICACIÓN	No consta	ACTIVIDAD	No consta
-----------	-------------	-----------	-------------	-----------	-----------	-----------


PLAZOS REGULARIZACIÓN	<b>Según circunstancias particulares y legislación vigente</b>
-----------------------	--

**MEDIDAS CORRECTORAS Y OTRAS OBSERVACIONES**

Es de aplicación la Normativa del PORN de la Sierra de Guadarrama Color inadecuado. Infraestructura territorial.
---


ELEMENTO	EDIFICIO CONJUNTO PRESA DEL RÍO SEQUILLO	REF. CATASTRAL Pol. / Par.	12	40
----------	--	----------------------------	----	----

LOCALIZACIÓN	CARACTERÍSTICAS GENERALES
--------------	---------------------------



SUP. PARCELA (m2)	240406
SUP. TOTAL EDIF. (m2)	225
USO ACTUAL	Garajes.
ANTIGÜEDAD	1949
ALTURA (nº plantas)	1
ESTADO DE CONS.	Bueno.
MATERIALES DEL ELEMENTO	Fábrica ladrillo y revoco blanco.
VALLADO DE LA PARCELA	Alambrada.

**DOCUMENTACIÓN FOTOGRAFICA**



-Fotografías: Elaboración propia.

SITUACION Y ACCESO	DESCRIPCIÓN
Próximo a la presa del río Sequillo, se accede por la carretera que se dirige a dicha presa y que sale de la C.N. 1 a la altura del punto kilométrico 71,900.	Edificio de planta rectangular dividido transversalmente en plazas de garaje. Cubierta a 2 aguas.

**INFRAESTRUCTURAS Y SERVICIOS ELEMENTO**

ACCESO	Si.	SANEAMIENTO	Si.
AGUA	Si.	ELECTRICIDAD	Si.

CLASE DE SUELO	<b>SNUP-6: Protección de Usos Agrarios Tradicionales</b>
----------------	--

AFECCIONES AMBIENTALES	<b>Zona de Transición del PORN Sierra de Guadarrama Línea de policía Legislación de Aguas</b>
------------------------	---

OTRAS AFECCIONES	
------------------	--



LICENCIAS	URBANÍSTICA	No consta	EDIFICACIÓN	No consta	ACTIVIDAD	No consta
-----------	-------------	-----------	-------------	-----------	-----------	-----------

PLAZOS REGULARIZACIÓN	Según circunstancias particulares y legislación vigente
-----------------------	---

**MEDIDAS CORRECTORAS Y OTRAS OBSERVACIONES**

Es de aplicación la Normativa del PORN de la Sierra de Guadarrama  
Color, carpintería y material de cubierta inadecuados. Infraestructura territorial.

ELEMENTO	EDIFICIO CONJUNTO PRESA DEL RÍO SEQUILLO	REF. CATASTRAL Pol. / Par.	12	40
----------	--	----------------------------	----	----

LOCALIZACIÓN		CARACTERÍSTICAS GENERALES	
		SUP. PARCELA (m2)	240406
		SUP. TOTAL EDIF. (m2)	273
USO ACTUAL		Viviendas de los operarios de la	
ANTIGÜEDAD		Hacia 1950-60 (indeterminado)	
ALTURA (nº plantas)		1	
ESTADO DE CONS.		Bueno.	
MATERIALES DEL ELEMENTO		Fábrica ladrillo y revoco blanco.	
VALLADO DE LA PARCELA		Alambrada.	

**DOCUMENTACIÓN FOTOGRAFICA**



-Fotografías: Elaboración propia.

SITUACION Y ACCESO	DESCRIPCIÓN
Próximo a la presa del río Sequillo, se accede por la carretera que se dirige a dicha presa y que sale de la C.N. 1 a la altura del punto kilométrico 73,900.	Edificio de planta rectangular, de gran longitud, dividido transversalmente para viviendas. Cubierta a 2 aguas.

**INFRAESTRUCTURAS Y SERVICIOS ELEMENTO**

ACCESO	Si.	SANEAMIENTO	Si.
AGUA	Si.	ELECTRICIDAD	Si.

CLASE DE SUELO	<b>SNUP-6: Protección de Usos Agrarios Tradicionales</b>
----------------	--

AFECCIONES AMBIENTALES	<b>Zona de Transición del PORN Sierra de Guadarrama Línea de policía Legislación de Aguas</b>
------------------------	---

OTRAS AFECCIONES	<b>EX-20 del Catálogo de Bienes y Espacios Protegidos</b>
------------------	---

LICENCIAS	URBANÍSTICA	No consta	EDIFICACIÓN	No consta	ACTIVIDAD	No consta
-----------	-------------	-----------	-------------	-----------	-----------	-----------


PLAZOS REGULARIZACIÓN	<b>Según circunstancias particulares y legislación vigente</b>
-----------------------	--

**MEDIDAS CORRECTORAS Y OTRAS OBSERVACIONES**

Es de aplicación la Normativa del PORN de la Sierra de Guadarrama Infraestructura territorial.


ELEMENTO	EDIFICIO CONJUNTO PRESA DEL RÍO SEQUILLO	REF. CATASTRAL Pol. / Par.	12	40
----------	--	----------------------------	----	----

**LOCALIZACIÓN** **CARACTERÍSTICAS GENERALES**



SUP. PARCELA (m2)	240406
SUP. TOTAL EDIF. (m2)	145
USO ACTUAL	Viviendas operarios de la
ANTIGÜEDAD	1947
ALTURA (nº plantas)	1
ESTADO DE CONS.	Buena.
MATERIALES DEL ELEMENTO	Fábrica ladrillo y revoco blanco.
VALLADO DE LA PARCELA	Alambrada.

**DOCUMENTACIÓN FOTOGRAFICA**



-Fotografías: Elaboración propia.

SITUACION Y ACCESO	DESCRIPCIÓN
Próximo a la Presa del río Sequillo, se accede por la carretera que se dirige a dicha presa, y que sale de la C.N. 1 a la altura del punto kilométrico 73,900.	Edificio de planta rectangular, cubierta a 4 aguas, de alero prominente, con canes de madera, huecos regularmente dispuestos.

**INFRAESTRUCTURAS Y SERVICIOS ELEMENTO**

ACCESO	Si.	SANEAMIENTO	Si.
AGUA	Si.	ELECTRICIDAD	Si.

CLASE DE SUELO	<b>SNUP-6: Protección de Usos Agrarios Tradicionales</b>
----------------	--

AFECCIONES AMBIENTALES	<b>Zona de Transición del PORN Sierra de Guadarrama Línea de policía Legislación de Aguas</b>
------------------------	---

OTRAS AFECCIONES	<b>EX-20 del Catálogo de Bienes y Espacios Protegidos</b>
------------------	---

LICENCIAS	URBANÍSTICA	No consta	EDIFICACIÓN	No consta	ACTIVIDAD	No consta
-----------	-------------	-----------	-------------	-----------	-----------	-----------


PLAZOS REGULARIZACIÓN	<b>Según circunstancias particulares y legislación vigente</b>
-----------------------	--

**MEDIDAS CORRECTORAS Y OTRAS OBSERVACIONES**

Incluido en el Inventario de edificios de interés en diseminado de Madrid. Infraestructura territorial.
--

ELEMENTO	EDIFICIO CONJUNTO PRESA DEL RÍO SEQUILLO	REF. CATASTRAL Pol. / Par.	12	40
----------	--	----------------------------	----	----


**LOCALIZACIÓN**



**CARACTERÍSTICAS GENERALES**

SUP. PARCELA (m2)	240406
SUP. TOTAL EDIF. (m2)	225
USO ACTUAL	Vivienda de los operarios de la
ANTIGÜEDAD	1947
ALTURA (nº plantas)	1
ESTADO DE CONS.	Bueno.
MATERIALES DEL ELEMENTO	Fábrica ladrillo y revoco blanco.
VALLADO DE LA PARCELA	Alambrada.

**DOCUMENTACIÓN FOTOGRÁFICA**



-Fotografías: Elaboración propia.

**SITUACION Y ACCESO**

Próximo a la Presa del río Sequillo, se accede por la carretera que se dirige a dicha presa y que sale de la C.N. 1 a la altura del punto kilométrico 73,900.

**DESCRIPCIÓN**

Edificio de planta rectangular, de gran longitud, cubierta a dos aguas, dividido transversalmente para uso de viviendas.

**INFRAESTRUCTURAS Y SERVICIOS ELEMENTO**

ACCESO	Si.	SANEAMIENTO	Si.
AGUA	Si.	ELECTRICIDAD	Si.

**CLASE DE SUELO** SNUP-6: Protección de Usos Agrarios Tradicionales

**AFECCIONES AMBIENTALES** Zona de Transición del PORN Sierra de Guadarrama  
Línea de policía Legislación de Aguas

**OTRAS AFECCIONES**

LICENCIAS	URBANÍSTICA	No consta	EDIFICACIÓN	No consta	ACTIVIDAD	No consta
-----------	-------------	-----------	-------------	-----------	-----------	-----------

**PLAZOS REGULARIZACIÓN** Según circunstancias particulares y legislación vigente



**MEDIDAS CORRECTORAS Y OTRAS OBSERVACIONES**

Es de aplicación la Normativa del PORN de la Sierra de Guadarrama Infraestructura territorial.




ELEMENTO	EDIFICIO CONJUNTO PRESA DEL RÍO SEQUILLO	REF. CATASTRAL Pol. / Par.	12	40
----------	--	----------------------------	----	----

**LOCALIZACIÓN** **CARACTERÍSTICAS GENERALES**



SUP. PARCELA (m2)	240406
SUP. TOTAL EDIF. (m2)	51
USO ACTUAL	Oficinas de la administración de
ANTIGÜEDAD	1981?
ALTURA (nº plantas)	1
ESTADO DE CONS.	Bueno.
MATERIALES DEL ELEMENTO	Fábrica ladrillo y revoco blanco.
VALLADO DE LA PARCELA	Alambrada.

**DOCUMENTACIÓN FOTOGRAFICA**



-Fotografías: Elaboración propia.

SITUACION Y ACCESO	DESCRIPCIÓN
Próximo a la Presa del río Sequillo, se accede por la carretera que se dirige a dicha Presa y que sale de la C.N. 1 a la altura del punto kilométrico 73,900.	Edificio de planta rectangular, cubierta a 4 aguas, huecos irregulares e irregularmente dispuestos.

**INFRAESTRUCTURAS Y SERVICIOS ELEMENTO**

ACCESO	Si.	SANEAMIENTO	Si.
AGUA	Si.	ELECTRICIDAD	Si.

CLASE DE SUELO	<b>SNUP-6: Protección de Usos Agrarios Tradicionales</b>
----------------	--

AFECCIONES AMBIENTALES	<b>Zona de Transición del PORN Sierra de Guadarrama Línea de policía Legislación de Aguas</b>
------------------------	---

OTRAS AFECCIONES	
------------------	--



LICENCIAS	URBANÍSTICA	No consta	EDIFICACIÓN	No consta	ACTIVIDAD	No consta
-----------	-------------	-----------	-------------	-----------	-----------	-----------

PLAZOS REGULARIZACIÓN	<b>Según circunstancias particulares y legislación vigente</b>
-----------------------	--


**MEDIDAS CORRECTORAS Y OTRAS OBSERVACIONES**

Es de aplicación la Normativa del PORN de la Sierra de Guadarrama Color inadecuado. Infraestructura territorial.
---

ELEMENTO	EDIFICIO CONJUNTO PRESA DEL RÍO SEQUILLO	REF. CATASTRAL Pol. / Par.	12	40
----------	--	----------------------------	----	----

LOCALIZACIÓN		CARACTERÍSTICAS GENERALES	
		SUP. PARCELA (m2)	57
		SUP. TOTAL EDIF. (m2)	28
		USO ACTUAL	Transformador electricidad.
		ANTIGÜEDAD	1970
		ALTURA (nº plantas)	2 alturas, 1 planta
		ESTADO DE CONS.	Bueno.
		MATERIALES DEL ELEMENTO	Fábrica ladrillo y revoco blanco.
		VALLADO DE LA PARCELA	No

**DOCUMENTACIÓN FOTOGRAFICA**



-Fotografías: Elaboración propia.

SITUACION Y ACCESO	DESCRIPCIÓN
Lindante a la carretera de acceso a la presa, situada en las proximidades de la propia presa.	Pequeña torreta de planta cuadrada cubierta a cuatro aguas, con alero prominente.

**INFRAESTRUCTURAS Y SERVICIOS ELEMENTO**

ACCESO	Si.	SANEAMIENTO	No.
AGUA	No.	ELECTRICIDAD	Si.

CLASE DE SUELO	SNUP-6: Protección de Usos Agrarios Tradicionales
----------------	---

AFECCIONES AMBIENTALES	Zona de Transición del PORN Sierra de Guadarrama Línea de policía Legislación de Aguas Ley 16/1995, Forestal y de protección de la Naturaleza   Monte preservado
------------------------	--

OTRAS AFECCIONES	
------------------	--

LICENCIAS	URBANÍSTICA	No consta	EDIFICACIÓN	No consta	ACTIVIDAD	No consta
-----------	-------------	-----------	-------------	-----------	-----------	-----------


PLAZOS REGULARIZACIÓN	Según circunstancias particulares y legislación vigente
-----------------------	---

**MEDIDAS CORRECTORAS Y OTRAS OBSERVACIONES**

Es de aplicación la Normativa del PORN de la Sierra de Guadarrama  
Color inadecuado. Infraestructura territorial.


ELEMENTO	EDIFICIO CONJUNTO PRESA DEL RÍO SEQUILLO	REF. CATASTRAL Pol. / Par.	12	40
----------	--	----------------------------	----	----

LOCALIZACIÓN	CARACTERÍSTICAS GENERALES
--------------	---------------------------



SUP. PARCELA (m2)	240406
SUP. TOTAL EDIF. (m2)	68
USO ACTUAL	Almacen
ANTIGÜEDAD	Nuevo
ALTURA (nº plantas)	1
ESTADO DE CONS.	Bueno.
MATERIALES DEL ELEMENTO	Fábrica ladrillo y revoco blanco.
VALLADO DE LA PARCELA	No

**DOCUMENTACIÓN FOTOGRAFICA**



\*Fotografías: Elaboración propia.

SITUACION Y ACCESO	DESCRIPCIÓN
Situado en las proximidades de la presa.	Edificio de planta rectangular, cubierta a 4 aguas, con portón de acceso y un ventanuco en la fachada posterior.

**INFRAESTRUCTURAS Y SERVICIOS ELEMENTO**

ACCESO	Si.	SANEAMIENTO	No
AGUA	No	ELECTRICIDAD	No

CLASE DE SUELO	<b>SNUP-1: Protección máxima de los Embalses de Riosequillo y Puentes Viejas</b>
----------------	--

AFECCIONES AMBIENTALES	Zona de Transición del PORN Sierra de Guadarrama Plan de Ordenación del Embalse de Riosequillo ZEC Cuenca del Río Lozoya y Sierra Norte. Línea de policía Legislación de Aguas Zona recreativa CYII
------------------------	---

OTRAS AFECCIONES	
------------------	--

LICENCIAS	URBANÍSTICA	No consta	EDIFICACIÓN	No consta	ACTIVIDAD	No consta
-----------	-------------	-----------	-------------	-----------	-----------	-----------


PLAZOS REGULARIZACIÓN	Según circunstancias particulares y legislación vigente
-----------------------	---

**MEDIDAS CORRECTORAS Y OTRAS OBSERVACIONES**

Es de aplicación la Normativa del PORN de la Sierra de Guadarrama  
Color inadecuado. Infraestructura territorial.


ELEMENTO	DEPOSITO DE AGUAS	REF. CATASTRAL Pol. / Par.	12	16
----------	-------------------	----------------------------	----	----

LOCALIZACIÓN	CARACTERÍSTICAS GENERALES
--------------	---------------------------



SUP. PARCELA (m2)	6804
SUP. TOTAL EDIF. (m2)	170
USO ACTUAL	Depósito aljibe de agua.
ANTIGÜEDAD	Hacia 1950-60 (indeterminado)
ALTURA (nº plantas)	1
ESTADO DE CONS.	Regular.
MATERIALES DEL ELEMENTO	Muro de hormigón.
VALLADO DE LA PARCELA	Alambrada.

**DOCUMENTACIÓN FOTOGRAFICA**



\*Fotografías: Elaboración propia.

SITUACION Y ACCESO	DESCRIPCIÓN
Situado entre el núcleo urbano y la presa del río Sequillo, se accede por un camino que sale de la carretera que lleva a la presa y bordea el límite de la parcela de Pinares que pertenece al dominio de la presa.	Depósito aljibe de agua, cubierta plana con cuerpo delantero para acceso y revisión.

**INFRAESTRUCTURAS Y SERVICIOS ELEMENTO**


ACCESO	Si	SANEAMIENTO	No.
AGUA	Si.	ELECTRICIDAD	Si.
CLASE DE SUELO	SNUP-6: Protección de Usos Agrarios Tradicionales		
AFECCIONES AMBIENTALES	Zona de Transición del PORN Sierra de Guadarrama		
OTRAS AFECCIONES			
LICENCIAS	URBANÍSTICA	EDIFICACIÓN	ACTIVIDAD
	No consta	No consta	No consta
PLAZOS REGULARIZACIÓN			

**MEDIDAS CORRECTORAS Y OTRAS OBSERVACIONES**

Es de aplicación la Normativa del PORN de la Sierra de Guadarrama Infraestructura territorial.

ELEMENTO	NAVE ALMACEN AGROPECUARIO	REF. CATASTRAL Pol. / Par.	12	36
----------	---------------------------	----------------------------	----	----


**LOCALIZACIÓN**



**CARACTERÍSTICAS GENERALES**

SUP. PARCELA (m2)	282
SUP. TOTAL EDIF. (m2)	212
USO ACTUAL	Nave almacén de productos
ANTIGÜEDAD	1970
ALTURA (nº plantas)	1
ESTADO DE CONS.	Regular.
MATERIALES DEL ELEMENTO	Fábrica de ladrillo y revoco gris.
VALLADO DE LA PARCELA	Ladrillo y malla "gallinero".

**DOCUMENTACIÓN FOTOGRAFICA**



-Fotografías: Elaboración propia.

**SITUACION Y ACCESO**

Situado entre el núcleo urbano y la presa del río Sequillo, se accede por un camino que sale de la carretera que lleva a la presa y bordea el límite de la parcela de Pinares que pertenece al dominio de la presa.

**DESCRIPCIÓN**

Nave planta rectangular, con patio en fachada delantera. Cubierta a dos aguas.  
Huecos regularmente dispuestos, patio central.

**INFRAESTRUCTURAS Y SERVICIOS ELEMENTO**

ACCESO	Si	SANEAMIENTO	No.
AGUA	No.	ELECTRICIDAD	No.

**CLASE DE SUELO** SNUP-6: Protección de Usos Agrarios Tradicionales

**AFECCIONES AMBIENTALES** Zona de Transición del PORN Sierra de Guadarrama  
Línea de policía Legislación de Aguas

**OTRAS AFECCIONES**

LICENCIAS	URBANÍSTICA	No consta	EDIFICACIÓN	No consta	ACTIVIDAD	No consta
-----------	-------------	-----------	-------------	-----------	-----------	-----------


**PLAZOS REGULARIZACIÓN**

**MEDIDAS CORRECTORAS Y OTRAS OBSERVACIONES**

Es de aplicación la Normativa del PORN de la Sierra de Guadarrama  
Cubierta, color y cerca inadecuada.


ELEMENTO	PISCINA - ENTRADA	REF. CATASTRAL Pol. / Par.	12	40
----------	-------------------	----------------------------	----	----

LOCALIZACIÓN	CARACTERÍSTICAS GENERALES
--------------	---------------------------



SUP. PARCELA (m2)	240406
SUP. TOTAL EDIF. (m2)	76
USO ACTUAL	Piscina
ANTIGÜEDAD	-
ALTURA (nº plantas)	1
ESTADO DE CONS.	Bueno
MATERIALES DEL ELEMENTO	Piedra
VALLADO DE LA PARCELA	Piedra y malla "gallinero".

**DOCUMENTACIÓN FOTOGRAFICA**



\*Fotografías: Elaboración propia.

SITUACION Y ACCESO	DESCRIPCIÓN
Situada junto a la presa dentro de la finca Campillos.	El acceso a la piscina está resuelto con un volumen de piedra de una altura y cubierta plana. En el se sitúan las taquillas y el control de entrada.

**INFRAESTRUCTURAS Y SERVICIOS ELEMENTO**

ACCESO	Si	SANEAMIENTO	Si
AGUA	Si	ELECTRICIDAD	Si

CLASE DE SUELO	SNUP-1: Protección máxima de los Embalses de Riosequillo y Puentes Viejas
----------------	---

AFECCIONES AMBIENTALES	Zona de Transición del PORN Sierra de Guadarrama Plan de Ordenación del Embalse de Riosequillo ZEC Cuenca del Río Lozoya y Sierra Norte. Línea de policía Legislación de Aguas Zona recreativa CYII
------------------------	---

OTRAS AFECCIONES	
------------------	--



LICENCIAS	URBANÍSTICA	No consta	EDIFICACIÓN	No consta	ACTIVIDAD	No consta
-----------	-------------	-----------	-------------	-----------	-----------	-----------

PLAZOS REGULARIZACIÓN	
-----------------------	--

**MEDIDAS CORRECTORAS Y OTRAS OBSERVACIONES**

Es de aplicación la Normativa del PORN de la Sierra de Guadarrama Área de ocio
---

ELEMENTO	BAR - PISCINA	REF. CATASTRAL Pol. / Par.	12	40
----------	---------------	----------------------------	----	----

LOCALIZACIÓN		CARACTERÍSTICAS GENERALES	
		SUP. PARCELA (m2)	240406
		SUP. TOTAL EDIF. (m2)	470
		USO ACTUAL	Hostelero
		ANTIGÜEDAD	-
		ALTURA (nº plantas)	1
		ESTADO DE CONS.	Bueno
		MATERIALES DEL ELEMENTO	Fábrica de ladrillo y revoco gris.
		VALLADO DE LA PARCELA	Piedra y malla "gallinero".

**DOCUMENTACIÓN FOTOGRÁFICA**

	
--	--

-Fotografías: Elaboración propia.

SITUACION Y ACCESO	DESCRIPCIÓN
Situada junto a la presa dentro de la finca Campillos.	Edificio de planta rectangular y cubierta a dos aguas.

**INFRAESTRUCTURAS Y SERVICIOS ELEMENTO**

ACCESO	Si	SANEAMIENTO	Si
AGUA	Si	ELECTRICIDAD	Si

CLASE DE SUELO	SNUP-1: Protección máxima de los Embalses de Riosequillo y Puentes Viejas
----------------	---

AFECCIONES AMBIENTALES	Zona de Transición del PORN Sierra de Guadarrama Plan de Ordenación del Embalse de Riosequillo ZEC Cuenca del Río Lozoya y Sierra Norte. Línea de policía Legislación de Aguas Zona recreativa CYII
------------------------	---

OTRAS AFECCIONES	
------------------	--

LICENCIAS	URBANÍSTICA	No consta	EDIFICACIÓN	No consta	ACTIVIDAD	No consta
-----------	-------------	-----------	-------------	-----------	-----------	-----------


PLAZOS REGULARIZACIÓN	
-----------------------	--

**MEDIDAS CORRECTORAS Y OTRAS OBSERVACIONES**

Es de aplicación la Normativa del PORN de la Sierra de Guadarrama Color y material de cubierta inadecuados.
--


ELEMENTO	EDIFICIO, INSTALACIONES - PISCINA	REF. CATASTRAL Pol. / Par.	12	40
----------	-----------------------------------	----------------------------	----	----

**LOCALIZACIÓN** **CARACTERÍSTICAS GENERALES**



SUP. PARCELA (m2)	240406
SUP. TOTAL EDIF. (m2)	502
USO ACTUAL	Vestuarios
ANTIGÜEDAD	1995
ALTURA (nº plantas)	1
ESTADO DE CONS.	Bueno
MATERIALES DEL ELEMENTO	Piedra y chapa.
VALLADO DE LA PARCELA	Piedra y malla "gallinero".

**DOCUMENTACIÓN FOTOGRAFICA**



\*Fotografías: Elaboración propia.

SITUACION Y ACCESO	DESCRIPCIÓN
Situada junto a la presa dentro de la finca Campillos.	Edificio de vestuarios de la piscina, de planta rectangular. La cubierta es una pérgola de chapa que describe un recorrido dentro de la piscina albergando diferentes instalaciones.

**INFRAESTRUCTURAS Y SERVICIOS ELEMENTO**

ACCESO	Si	SANEAMIENTO	Si
AGUA	Si	ELECTRICIDAD	Si

**CLASE DE SUELO** SNUP-1: Protección máxima de los Embalses de Riosequillo y Puentes Viejas

**AFECCIONES AMBIENTALES**  
Zona de Transición del PORN Sierra de Guadarrama  
Plan de Ordenación del Embalse de Riosequillo  
ZEC Cuenca del Río Lozoya y Sierra Norte.  
Línea de policía Legislación de Aguas  
Zona recreativa CYII

**OTRAS AFECCIONES**

LICENCIAS	URBANÍSTICA	No consta	EDIFICACIÓN	No consta	ACTIVIDAD	No consta
-----------	-------------	-----------	-------------	-----------	-----------	-----------



**PLAZOS REGULARIZACIÓN**

**MEDIDAS CORRECTORAS Y OTRAS OBSERVACIONES**

Es de aplicación la Normativa del PORN de la Sierra de Guadarrama



ELEMENTO	EMBALSE DEL RÍO SEQUILLO - PRESA DEL RÍO SEQUILLO	REF. CATASTRAL Pol. / Par.	12	40
----------	---	----------------------------	----	----

LOCALIZACIÓN		CARACTERÍSTICAS GENERALES	
		SUP. PARCELA (m2)	240406
		SUP. TOTAL EDIF. (m2)	90
		USO ACTUAL	Contenedor maquinaria
		ANTIGÜEDAD	Actual.
		ALTURA (nº plantas)	1
		ESTADO DE CONS.	Bueno.
		MATERIALES DEL ELEMENTO	Ladrillo visto.
		VALLADO DE LA PARCELA	Alambrada.

**DOCUMENTACIÓN FOTOGRAFICA**



\*Fotografías: Elaboración propia.

SITUACION Y ACCESO	DESCRIPCIÓN
Situada al inicio de la Presa del Río Sequillo se accede directamente por la carretera que se dirige a la presa, la cual sale del p.k. 73,900 de la C.N. 1	Edificio de planta rectangular y cubierta plana de pequeñas dimensiones que contiene parte de la maquinaria de control de la presa del embalse del río Sequillo.

**INFRAESTRUCTURAS Y SERVICIOS ELEMENTO**

ACCESO	Si.	SANEAMIENTO	No.
AGUA	Si.	ELECTRICIDAD	Si.

CLASE DE SUELO	SNUP-1: Protección máxima de los Embalses de Ríosequillo y Puentes Viejas
----------------	---

AFECCIONES AMBIENTALES	Zona de Transición del PORN Sierra de Guadarrama Plan de Ordenación del Embalse de Ríosequillo ZEC Cuenca del Río Lozoya y Sierra Norte. Línea de policía Legislación de Aguas Ley 16/1995, Forestal y de protección de la Naturaleza   Monte preservado
------------------------	--

OTRAS AFECCIONES	
------------------	--



LICENCIAS	URBANÍSTICA	No consta	EDIFICACIÓN	No consta	ACTIVIDAD	No consta
-----------	-------------	-----------	-------------	-----------	-----------	-----------

PLAZOS REGULARIZACIÓN	
-----------------------	--

**MEDIDAS CORRECTORAS Y OTRAS OBSERVACIONES**

Es de aplicación la Normativa del PORN de la Sierra de Guadarrama Material de fachada inadecuado. Infraestructuras territoriales.
--

ELEMENTO	EDIFICIO, INSTALACIONES - ESTACIÓN DE BOMBEO - PRESA DE	REF. CATASTRAL Pol. / Par.	12	40
----------	---	----------------------------	----	----

LOCALIZACIÓN		CARACTERÍSTICAS GENERALES	
		SUP. PARCELA (m2)	240406
		SUP. TOTAL EDIF. (m2)	205
USO ACTUAL		Control estación de bombeo.	
ANTIGÜEDAD		-	
ALTURA (nº plantas)		1	
ESTADO DE CONS.		Bueno	
MATERIALES DEL ELEMENTO		Fábrica de hormigón y revoco	
VALLADO DE LA PARCELA		Alambrada.	

**DOCUMENTACIÓN FOTOGRAFICA**

	
--	---

-Fotografías: Elaboración propia.

SITUACION Y ACCESO	DESCRIPCIÓN
Situada al inicio de la Presa del Río Sequillo se accede directamente por la carretera que se dirige a la presa, la cual sale del p.k. 73,900 de la C.N. I	Edificio junto a instalación eléctrica de una planta y formado por dos volúmenes semiadosados con cubierta plana.



**INFRAESTRUCTURAS Y SERVICIOS ELEMENTO**

ACCESO	Si	SANEAMIENTO	No
AGUA	No	ELECTRICIDAD	Si
CLASE DE SUELO	SNUP-1: Protección máxima de los Embalses de Riosequillo y Puentes Viejas		
AFECCIONES AMBIENTALES	Zona de Transición del PORN Sierra de Guadarrama Plan de Ordenación del Embalse de Riosequillo ZEC Cuenca del Río Lozoya y Sierra Norte. Línea de policía Legislación de Aguas		
OTRAS AFECCIONES			
LICENCIAS	URBANÍSTICA	EDIFICACIÓN	ACTIVIDAD
	No consta	No consta	No consta
PLAZOS REGULARIZACIÓN			

**MEDIDAS CORRECTORAS Y OTRAS OBSERVACIONES**

Es de aplicación la Normativa del PORN de la Sierra de Guadarrama Material de fachada inadecuado. Infraestructuras territoriales.
--

ELEMENTO	EMBALSE DEL RÍO SEQUILLO - PRESA DEL RÍO SEQUILLO	REF. CATASTRAL Pol. / Par.	12	40
----------	---	----------------------------	----	----

LOCALIZACIÓN		CARACTERÍSTICAS GENERALES	
		SUP. PARCELA (m2)	240406
		SUP. TOTAL EDIF. (m2)	328
		USO ACTUAL	Control de la presa
		ANTIGÜEDAD	-
		ALTURA (nº plantas)	1
		ESTADO DE CONS.	Bueno
		MATERIALES DEL ELEMENTO	Hormigón
		VALLADO DE LA PARCELA	Hormigón

**DOCUMENTACIÓN FOTOGRAFICA**

	
--	--

\*Fotografías: Elaboración propia.

SITUACION Y ACCESO	DESCRIPCIÓN
Situada al inicio de la Presa del Río Sequillo se accede directamente por la carretera que se dirige a la presa, la cual sale del p.k. 73,900 de la C.N. 1	Instalaciones de control llenado y vaciado de la propia presa.

**INFRAESTRUCTURAS Y SERVICIOS ELEMENTO**


ACCESO	Si	SANEAMIENTO	Si
AGUA	Si	ELECTRICIDAD	Si
CLASE DE SUELO	SNUP-1: Protección máxima de los Embalses de Ríosequillo y Puentes Viejas		
AFECCIONES AMBIENTALES	Zona de Transición del PORN Sierra de Guadarrama Plan de Ordenación del Embalse de Ríosequillo, ZEC Cuenca del Río Lozoya y Sierra Norte. Línea de policía Legislación de Aguas Monte preservado		
OTRAS AFECCIONES			
LICENCIAS	URBANÍSTICA	EDIFICACIÓN	ACTIVIDAD
	No consta	No consta	No consta
PLAZOS REGULARIZACIÓN			

**MEDIDAS CORRECTORAS Y OTRAS OBSERVACIONES**

Es de aplicación la Normativa del PORN de la Sierra de Guadarrama Infraestructura territorial.
--



ELEMENTO	PRESA DEL RÍO SEQUILLO	REF. CATASTRAL Pol. / Par.	12	40
----------	------------------------	----------------------------	----	----

LOCALIZACIÓN	CARACTERÍSTICAS GENERALES
--------------	---------------------------



SUP. PARCELA (m2)	240406
SUP. TOTAL EDIF. (m2)	96
USO ACTUAL	Control de la presa
ANTIGÜEDAD	-
ALTURA (nº plantas)	1
ESTADO DE CONS.	Bueno
MATERIALES DEL ELEMENTO	Piedra y revoco
VALLADO DE LA PARCELA	No

**DOCUMENTACIÓN FOTOGRAFICA**



\*Fotografías: Elaboración propia.

SITUACION Y ACCESO	DESCRIPCIÓN
Situada al inicio de la Presa del Río Sequillo se accede directamente por la carretera que se dirige a la presa, la cual sale del p.k. 73,900 de la C.N. 1	Torres de control de la presa.

**INFRAESTRUCTURAS Y SERVICIOS ELEMENTO**

ACCESO	Si	SANEAMIENTO	No
AGUA	No	ELECTRICIDAD	Si

CLASE DE SUELO	SNUP-1: Protección máxima de los Embalses de Riosequillo y Puentes Viejas
----------------	---

AFECCIONES AMBIENTALES	Zona de Transición del PORN Sierra de Guadarrama Plan de Ordenación del Embalse de Ríosequillo ZEC Cuenca del Río Lozoya y Sierra Norte. Línea de policía Legislación de Aguas Ley 16/1995, Forestal y de protección de la Naturaleza   Monte preservado
------------------------	--

OTRAS AFECCIONES	
------------------	--



LICENCIAS	URBANÍSTICA	No consta	EDIFICACIÓN	No consta	ACTIVIDAD	No consta
-----------	-------------	-----------	-------------	-----------	-----------	-----------

PLAZOS REGULARIZACIÓN	
-----------------------	--

**MEDIDAS CORRECTORAS Y OTRAS OBSERVACIONES**

Es de aplicación la Normativa del PORN de la Sierra de Guadarrama Infraestructura territorial.
--

ELEMENTO	CAMPAMENTO DE RÍO SEQUILLO	REF. CATASTRAL Pol. / Par.	15	03
----------	----------------------------	----------------------------	----	----

LOCALIZACIÓN	CARACTERÍSTICAS GENERALES	
 	SUP. PARCELA (m2)	202756
	SUP. TOTAL EDIF. (m2)	1079
USO ACTUAL	Campamento	
ANTIGÜEDAD	1999	
ALTURA (nº plantas)	I y II	
ESTADO DE CONS.	Bueno	
MATERIALES DEL ELEMENTO	Piedra y revoco	
VALLADO DE LA PARCELA	Piedra	

**DOCUMENTACIÓN FOTOGRAFICA**



-Fotografías: PNOA / Google maps

SITUACION Y ACCESO	DESCRIPCIÓN
Situado detrás de la presa del embalse del río Sequillo, se accede a través de la carretera que lleva a dicha presa.	Conjunto de edificaciones destinadas al alojamiento de excursionistas juveniles y lavadero, comedor, dormitorios, oficinas y servicios.

**INFRAESTRUCTURAS Y SERVICIOS ELEMENTO**

ACCESO	Si	SANEAMIENTO	Pozo negro.
AGUA	Si.	ELECTRICIDAD	Si.

CLASE DE SUELO	SNUP-2: Protección de ZEC y Zona de Conservación de Embalses
----------------	--

AFECCIONES AMBIENTALES	Zona de Transición del PORN Sierra de Guadarrama Plan de Ordenación del Embalse de Ríosequillo ZEC Cuenca del Río Lozoya y Sierra Norte. Línea de policía Legislación de Aguas
------------------------	---

OTRAS AFECCIONES	
------------------	--



LICENCIAS	URBANÍSTICA	No consta	EDIFICACIÓN	No consta	ACTIVIDAD	No consta
-----------	-------------	-----------	-------------	-----------	-----------	-----------

PLAZOS REGULARIZACIÓN	
-----------------------	--

**MEDIDAS CORRECTORAS Y OTRAS OBSERVACIONES**

Es de aplicación la Normativa del PORN de la Sierra de Guadarrama Equipamiento especial. Color blanco inadecuado.
---

ELEMENTO	VIVIENDA	REF. CATASTRAL Pol. / Par.	03	01
----------	----------	----------------------------	----	----

LOCALIZACIÓN	CARACTERÍSTICAS GENERALES	
	SUP. PARCELA (m2)	498395
	SUP. TOTAL EDIF. (m2)	201
	USO ACTUAL	Vivienda de 2ª residencia.
	ANTIGÜEDAD	1991
	ALTURA (nº plantas)	1
	ESTADO DE CONS.	Bueno
	MATERIALES DEL ELEMENTO	Fachada Ladrillo visto;
	VALLADO DE LA PARCELA	No

**DOCUMENTACIÓN FOTOGRAFICA**



-Fotografías: PNOA / Catastro

SITUACION Y ACCESO	DESCRIPCIÓN
Situada al Noreste del municipio por encima de la carretera de Gandullas y junto al término municipal de esta.	Vivienda unifamiliar de una altura. Presenta dos cuerpos adosados el primero de planta rectangular con cubierta de teja a dos aguas y el segundo de planta cuadrada con cubierta a cuatro aguas.



**INFRAESTRUCTURAS Y SERVICIOS ELEMENTO**

ACCESO	Si	SANEAMIENTO	Pozo negro.			
AGUA	-	ELECTRICIDAD	-			
CLASE DE SUELO	SNUP-4: Protección de Hábitats Inventariados					
AFECCIONES AMBIENTALES	Hábitats inventariados					
OTRAS AFECCIONES						
LICENCIAS	URBANÍSTICA	No consta	EDIFICACIÓN	No consta	ACTIVIDAD	No consta
PLAZOS REGULARIZACIÓN						

**MEDIDAS CORRECTORAS Y OTRAS OBSERVACIONES**

--

ELEMENTO  REF. CATASTRAL Pol. / Par.

LOCALIZACIÓN		CARACTERÍSTICAS GENERALES	
		SUP. PARCELA (m2)	<input type="text" value="202756"/>
		SUP. TOTAL EDIF. (m2)	<input type="text" value="198"/>
USO ACTUAL		<input type="text" value="Vivienda unifamiliar"/>	
ANTIGÜEDAD		<input type="text" value="Indeterminado."/>	
ALTURA (nº plantas)		<input type="text" value="1"/>	
ESTADO DE CONS.		<input type="text" value="Bueno."/>	
MATERIALES DEL ELEMENTO		<input type="text" value="Piedra y revoco blanco."/>	
VALLADO DE LA PARCELA		<input type="text" value="Piedra."/>	

**DOCUMENTACIÓN FOTOGRAFICA**



-Fotografías: PNOA / Google maps

SITUACION Y ACCESO	DESCRIPCIÓN
<input type="text" value="Situado al final de la presa del río Sequillo, se accede a través de la carretera que se dirige a la Presa."/>	<input type="text" value="Vivienda unifamiliar, planta rectangular, porche en fachada principal, patio anexo, cubrición a 4 aguas."/>

**INFRAESTRUCTURAS Y SERVICIOS ELEMENTO**

ACCESO	<input type="text" value="Si"/>	SANEAMIENTO	<input type="text" value="Pozo negro."/>
AGUA	<input type="text" value="Si."/>	ELECTRICIDAD	<input type="text" value="Si."/>

CLASE DE SUELO

AFECCIONES AMBIENTALES

OTRAS AFECCIONES


LICENCIAS URBANÍSTICA  EDIFICACIÓN  ACTIVIDAD

PLAZOS REGULARIZACIÓN

**MEDIDAS CORRECTORAS Y OTRAS OBSERVACIONES**

ELEMENTO CASA DE LA CAÑADA REF. CATASTRAL Pol. / Par. 17 01


LOCALIZACIÓN



CARACTERÍSTICAS GENERALES

SUP. PARCELA (m2)	420226
SUP. TOTAL EDIF. (m2)	944
USO ACTUAL	Establos, viviendas e instalaciones
ANTIGÜEDAD	1956
ALTURA (nº plantas)	I y II
ESTADO DE CONS.	Bueno
MATERIALES DEL ELEMENTO	Piedra y enfoscado.
VALLADO DE LA PARCELA	Piedra

DOCUMENTACIÓN FOTOGRAFICA



-Fotografías: Elaboración propia.

SITUACION Y ACCESO

Situada al oeste del Casco Urbano, en una finca lindante con el término municipal de Villavieja de Lozoya. Se accede a través de un camino que parte del casco urbano de este último término municipal.

DESCRIPCIÓN

Conjunto de edificaciones de carácter rústico pertenecientes a un complejo ganadero de la Comunidad autónoma de Madrid.

INFRAESTRUCTURAS Y SERVICIOS ELEMENTO

ACCESO	Si	SANEAMIENTO	Pozo negro.
AGUA	Si	ELECTRICIDAD	Si

CLASE DE SUELO SNUP-4: Protección de Hábitats Inventariados

AFECCIONES AMBIENTALES Zona de Transición del PORN Sierra de Guadarrama  
Plan de Ordenación del Embalse de Rósequillo  
Hábitats inventariados

OTRAS AFECCIONES

LICENCIAS URBANÍSTICA No consta EDIFICACIÓN No consta ACTIVIDAD No consta

PLAZOS REGULARIZACIÓN


MEDIDAS CORRECTORAS Y OTRAS OBSERVACIONES

Es de aplicación la Normativa del PORN de la Sierra de Guadarrama




ELEMENTO	ALMACÉN	REF. CATASTRAL Pol. / Par.	17	30
----------	---------	----------------------------	----	----

LOCALIZACIÓN	CARACTERÍSTICAS GENERALES
--------------	---------------------------



SUP. PARCELA (m2)	7133
SUP. TOTAL EDIF. (m2)	64
USO ACTUAL	Construcción agropecuaria.
ANTIGÜEDAD	-
ALTURA (nº plantas)	1
ESTADO DE CONS.	Malo
MATERIALES DEL ELEMENTO	Deshecho.
VALLADO DE LA PARCELA	Piedra

**DOCUMENTACIÓN FOTOGRAFICA**



-Fotografías: Elaboración propia.

SITUACION Y ACCESO	DESCRIPCIÓN
Situado entre la Autovía A-I y la antigua N-I, frente al Barrio de el Arrabal.	Pequeñas construcciones temporales realizadas con material de deshecho.

**INFRAESTRUCTURAS Y SERVICIOS ELEMENTO**

ACCESO	Si	SANEAMIENTO	No
AGUA	Si	ELECTRICIDAD	No

CLASE DE SUELO	SNUP-6: Protección de Usos Agrarios Tradicionales
----------------	---

AFECCIONES AMBIENTALES	Línea de policía Legislación de Aguas
------------------------	---------------------------------------

OTRAS AFECCIONES	
------------------	--

LICENCIAS	URBANÍSTICA	No consta	EDIFICACIÓN	No consta	ACTIVIDAD	No consta
-----------	-------------	-----------	-------------	-----------	-----------	-----------


PLAZOS REGULARIZACIÓN	
-----------------------	--

**MEDIDAS CORRECTORAS Y OTRAS OBSERVACIONES**

Materiales inadecuados.
-------------------------

ELEMENTO  REF. CATASTRAL Pol. / Par.


LOCALIZACIÓN



CARACTERÍSTICAS GENERALES

SUP. PARCELA (m2)	2453
SUP. TOTAL EDIF. (m2)	69
USO ACTUAL	Construcción agropecuaria.
ANTIGÜEDAD	-
ALTURA (nº plantas)	1
ESTADO DE CONS.	Malo
MATERIALES DEL ELEMENTO	Deshecho.
VALLADO DE LA PARCELA	Piedra

DOCUMENTACIÓN FOTOGRÁFICA



\*Fotografías: Elaboración propia.

SITUACION Y ACCESO

Situado entre la Autovía A-I y la antigua N-I, frente al Barrio de el Arrabal.

DESCRIPCIÓN

Pequeñas construcciones temporales realizadas con material de deshecho.

INFRAESTRUCTURAS Y SERVICIOS ELEMENTO

ACCESO	<input type="text" value="Si"/>	SANEAMIENTO	<input type="text" value="No"/>
AGUA	<input type="text" value="Si"/>	ELECTRICIDAD	<input type="text" value="No"/>

CLASE DE SUELO **SNUP-1: Protección máxima de los Embalses de Riosequillo y Puentes Viejas**

AFECCIONES AMBIENTALES **Plan de Ordenación del Embalse de Ríosequillo  
ZEC Cuenca del Río Lozoya y Sierra Norte.  
Línea de policía Legislación de Aguas**

OTRAS AFECCIONES

LICENCIAS URBANÍSTICA  EDIFICACIÓN  ACTIVIDAD



PLAZOS REGULARIZACIÓN

MEDIDAS CORRECTORAS Y OTRAS OBSERVACIONES

Materiales inadecuados.

ELEMENTO  REF. CATASTRAL Pol. / Par.


LOCALIZACIÓN



CARACTERÍSTICAS GENERALES

SUP. PARCELA (m2)	973
SUP. TOTAL EDIF. (m2)	34
USO ACTUAL	Construcción agropecuaria.
ANTIGÜEDAD	-
ALTURA (nº plantas)	1
ESTADO DE CONS.	Buena
MATERIALES DEL ELEMENTO	Piedra
VALLADO DE LA PARCELA	Piedra

DOCUMENTACIÓN FOTOGRÁFICA



-Fotografías: PNOA

SITUACION Y ACCESO

Situada junto a la vía de servicio de la Autovía A-1, al noroeste del municipio, en la finca el Chorrillo.

DESCRIPCIÓN

Pequeña edificación de carácter agrícola.

INFRAESTRUCTURAS Y SERVICIOS ELEMENTO

ACCESO	<input type="text" value="Si"/>	SANEAMIENTO	<input type="text" value="No"/>
AGUA	<input type="text" value="Si"/>	ELECTRICIDAD	<input type="text" value="No"/>

CLASE DE SUELO **SNUP-6: Protección de Usos Agrarios Tradicionales**

AFECCIONES AMBIENTALES **Zona de Transición del PORN Sierra de Guadarrama Ley 37/2015, de carreteras del Estado**

OTRAS AFECCIONES

LICENCIAS **URBANÍSTICA**  **EDIFICACIÓN**  **ACTIVIDAD**


PLAZOS REGULARIZACIÓN

MEDIDAS CORRECTORAS Y OTRAS OBSERVACIONES

Es de aplicación la Normativa del PORN de la Sierra de Guadarrama


ELEMENTO	VIVIENDA	REF. CATASTRAL Pol. / Par.	17	22
----------	----------	----------------------------	----	----

**LOCALIZACIÓN** **CARACTERÍSTICAS GENERALES**



SUP. PARCELA (m2)	8871
SUP. TOTAL EDIF. (m2)	78
USO ACTUAL	Vivienda de 2ª residencia.
ANTIGÜEDAD	1900
ALTURA (nº plantas)	1
ESTADO DE CONS.	Bueno.
MATERIALES DEL ELEMENTO	Ladrillo y revoco. Zócalo gris.
VALLADO DE LA PARCELA	Piedra.

**DOCUMENTACIÓN FOTOGRAFICA**



-Fotografías: Elaboración propia.

SITUACION Y ACCESO	DESCRIPCIÓN
Lindante a la carretera M-619 próximo al núcleo urbano. Se accede a través de 20 m. de camino de tierra desde dicha carretera.	Vivienda unifamiliar de una sola altura, de planta rectangular, una cubierta a dos aguas, fachada principal con huecos ordenados simétricos.

**INFRAESTRUCTURAS Y SERVICIOS ELEMENTO**

ACCESO	Si	SANEAMIENTO	Pozo negro.
AGUA	Si.	ELECTRICIDAD	Si.

**CLASE DE SUELO** SNUP-1: Protección máxima de los Embalses de Ríosequillo y Puentes Viejas

**AFECCIONES AMBIENTALES** Plan de Ordenación del Embalse de Ríosequillo  
ZEC Cuenca del Río Lozoya y Sierra Norte.  
Línea de policía Legislación de Aguas

**OTRAS AFECCIONES**



LICENCIAS	URBANÍSTICA	No consta	EDIFICACIÓN	No consta	ACTIVIDAD	No consta
-----------	-------------	-----------	-------------	-----------	-----------	-----------

**PLAZOS REGULARIZACIÓN**

**MEDIDAS CORRECTORAS Y OTRAS OBSERVACIONES**

Uso, color y cubierta inadecuados.

ELEMENTO	RESIDENCIA "PRADO JARDÍN"	REF. CATASTRAL Pol. / Par.	18	31
----------	---------------------------	----------------------------	----	----

LOCALIZACIÓN		CARACTERÍSTICAS GENERALES	
		SUP. PARCELA (m2)	2886
		SUP. TOTAL EDIF. (m2)	109
USO ACTUAL		Vivienda 2ª residencia.	
ANTIGÜEDAD		1974	
ALTURA (nº plantas)		1	
ESTADO DE CONS.		Buena.	
MATERIALES DEL ELEMENTO		Ladrillo y revoco. Zócalo gris.	
VALLADO DE LA PARCELA		Piedra y alambrada	

**DOCUMENTACIÓN FOTOGRAFICA**



-Fotografías: Elaboración propia / Google maps

SITUACION Y ACCESO	DESCRIPCIÓN
Lindante a la carretera local M-634 que se dirige a Villavieja del Lozoya, a 100 m. de la desviación de la C.N. I	Vivienda unifamiliar de planta sensiblemente rectangular, cubierta a 2 aguas con diferentes alturas.

**INFRAESTRUCTURAS Y SERVICIOS ELEMENTO**


ACCESO	C.L. M-619	SANEAMIENTO	Si.
AGUA	Si.	ELECTRICIDAD	Si.
CLASE DE SUELO	SNUP-1: Protección máxima de los Embalses de Ríosequillo y Puentes Viejas		
AFECCIONES AMBIENTALES	Plan de Ordenación del Embalse de Ríosequillo ZEC Cuenca del Río Lozoya y Sierra Norte. Línea de policía Legislación de Aguas Ley 37/2015, de carreteras del Estado		
OTRAS AFECCIONES			
LICENCIAS	URBANÍSTICA	EDIFICACIÓN	ACTIVIDAD
	No consta	No consta	No consta
PLAZOS REGULARIZACIÓN			

**MEDIDAS CORRECTORAS Y OTRAS OBSERVACIONES**

Composición, material de fachada, cubiertas y uso inadecuados.
--


ELEMENTO	DISTRIBUIDOR MAHOU	REF. CATASTRAL Pol. / Par.	18	53
----------	--------------------	----------------------------	----	----

**LOCALIZACIÓN** **CARACTERÍSTICAS GENERALES**



SUP. PARCELA (m2)	939
SUP. TOTAL EDIF. (m2)	264
USO ACTUAL	Almacén de productos Mahou.
ANTIGÜEDAD	1970
ALTURA (nº plantas)	1
ESTADO DE CONS.	Regular.
MATERIALES DEL ELEMENTO	Fábrica con revoco gris.
VALLADO DE LA PARCELA	Piedra y alambrada

**DOCUMENTACIÓN FOTOGRAFICA**



-Fotografías: Elaboración propia / Catastro

SITUACION Y ACCESO	DESCRIPCIÓN
Lindante a la carretera local M-634 a Villavieja del Lozoya, a 100m. De la desviación de la C.N. I	Pequeña nave de una planta, cubierta a dos aguas, planta sensiblemente rectangular, patio adosado.

**INFRAESTRUCTURAS Y SERVICIOS ELEMENTO**


ACCESO	C.L. M-619	SANEAMIENTO	Si
AGUA	Si.	ELECTRICIDAD	Si.
CLASE DE SUELO	SNUP-9: Protección de Infraestructuras		
AFECCIONES AMBIENTALES	Ley 37/2015, de carreteras del Estado		
OTRAS AFECCIONES			
LICENCIAS	URBANÍSTICA	EDIFICACIÓN	ACTIVIDAD
	No consta	No consta	No consta
PLAZOS REGULARIZACIÓN			

**MEDIDAS CORRECTORAS Y OTRAS OBSERVACIONES**

Color inadecuado.
-------------------

ELEMENTO	NAVES Y PISCINA	REF. CATASTRAL Pol. / Par.	18	47
----------	-----------------	----------------------------	----	----

**LOCALIZACIÓN** **CARACTERÍSTICAS GENERALES**



SUP. PARCELA (m2)	1310
SUP. TOTAL EDIF. (m2)	200
USO ACTUAL	Vivienda 2ª residencia.
ANTIGÜEDAD	1991
ALTURA (nº plantas)	II
ESTADO DE CONS.	Bueno.
MATERIALES DEL ELEMENTO	Ladrillo visto.
VALLADO DE LA PARCELA	Hormigón y alambrada.

**DOCUMENTACIÓN FOTOGRAFICA**



\*Fotografías: Elaboración propia / Catastro / Google maps

SITUACION Y ACCESO	DESCRIPCIÓN
Situado próximo al núcleo de población, se accede a través de un camino de tierra de unos 200 m. que sale de la carretera local M-619 a Villavieja del Lozoya a unos 170 m. de la desviación de la C.N. I	Vivienda unifamiliar de una planta con cobertizo anejo, cubierta a 2 aguas.



**INFRAESTRUCTURAS Y SERVICIOS ELEMENTO**

ACCESO	Si	SANEAMIENTO	Pozo negro.
AGUA	Si.	ELECTRICIDAD	Si.
CLASE DE SUELO	SNUP-9: Protección de Infraestructuras		
AFECCIONES AMBIENTALES	Ley 37/2015, de carreteras del Estado		
OTRAS AFECCIONES			
LICENCIAS	URBANÍSTICA	EDIFICACIÓN	ACTIVIDAD
	No consta	No consta	No consta
PLAZOS REGULARIZACIÓN			


**MEDIDAS CORRECTORAS Y OTRAS OBSERVACIONES**

Uso, materiales de fachada y cubierta inadecuados.  
Foto: Catastro /Google maps

ELEMENTO	CENTRO DE HÍPICA	REF. CATASTRAL Pol. / Par.	18	54-55-
----------	------------------	----------------------------	----	--------

LOCALIZACIÓN		CARACTERÍSTICAS GENERALES	
		SUP. PARCELA (m2)	8543
		SUP. TOTAL EDIF. (m2)	2705
		USO ACTUAL	Agropecuario
		ANTIGÜEDAD	-
		ALTURA (nº plantas)	1
		ESTADO DE CONS.	Bueno
		MATERIALES DEL ELEMENTO	Hormigón Prefabricado y
		VALLADO DE LA PARCELA	Hormigón y alambrada.

**DOCUMENTACIÓN FOTOGRAFICA**



-Fotografías: Elaboración propia / Google maps

SITUACION Y ACCESO	DESCRIPCIÓN
Situado junto a la vía de servicio de la Autovía A-I, al norte del municipio. Se accede desde el comienzo de la carretera M-634.	Instalación destinada a la enseñanza de Hípica. Formada por varios volúmenes de una planta que albergan cuadras, almacenes y oficinas.

**INFRAESTRUCTURAS Y SERVICIOS ELEMENTO**

ACCESO	Si	SANEAMIENTO	Si			
AGUA	Si.	ELECTRICIDAD	Si.			
CLASE DE SUELO	SNUP-9: Protección de Infraestructuras					
AFECCIONES AMBIENTALES	Ley 37/2015, de carreteras del Estado					
OTRAS AFECCIONES						
LICENCIAS	URBANÍSTICA	No consta	EDIFICACIÓN	No consta	ACTIVIDAD	No consta
PLAZOS REGULARIZACIÓN						


**MEDIDAS CORRECTORAS Y OTRAS OBSERVACIONES**

Uso, materiales de fachada y cubierta inadecuados.
--




ELEMENTO	ALMACÉN	REF. CATASTRAL Pol. / Par.	18	23
----------	---------	----------------------------	----	----

LOCALIZACIÓN	CARACTERÍSTICAS GENERALES
--------------	---------------------------



SUP. PARCELA (m2)	2281
SUP. TOTAL EDIF. (m2)	130
USO ACTUAL	Almacen
ANTIGÜEDAD	1991
ALTURA (nº plantas)	1
ESTADO DE CONS.	Regular
MATERIALES DEL ELEMENTO	Chapa
VALLADO DE LA PARCELA	Cerramiento metálico

**DOCUMENTACIÓN FOTOGRAFICA**



\*Fotografías: Elaboración propia.

SITUACION Y ACCESO	DESCRIPCIÓN
Lindante a la carretera local M-634 a Villavieja del Lozoya, a 200m. De la desviación de la C.N. I	Almacen de caravanas en desuso. Tiene una parte con una pérgola de chapa.

**INFRAESTRUCTURAS Y SERVICIOS ELEMENTO**


ACCESO	Si	SANEAMIENTO	No
AGUA	No	ELECTRICIDAD	No
CLASE DE SUELO	SNUP-6: Protección de Usos Agrarios Tradicionales		
AFECCIONES AMBIENTALES	Zona de Transición del PORN Sierra de Guadarrama Línea de policía Legislación de Aguas		
OTRAS AFECCIONES			
LICENCIAS	URBANÍSTICA	EDIFICACIÓN	ACTIVIDAD
	No consta	No consta	No consta
PLAZOS REGULARIZACIÓN			

**MEDIDAS CORRECTORAS Y OTRAS OBSERVACIONES**

Es de aplicación la Normativa del PORN de la Sierra de Guadarrama  
Uso, materiales de cubierta inadecuados.


ELEMENTO	VIVIENDA	REF. CATASTRAL Pol. / Par.	18	27
----------	----------	----------------------------	----	----

**LOCALIZACIÓN** **CARACTERÍSTICAS GENERALES**



SUP. PARCELA (m2)	32274
SUP. TOTAL EDIF. (m2)	179
USO ACTUAL	Vivienda agraria de uso ocasional.
ANTIGÜEDAD	1970
ALTURA (nº plantas)	1
ESTADO DE CONS.	Regular.
MATERIALES DEL ELEMENTO	Fábrica revoco en cemento.
VALLADO DE LA PARCELA	Alambrada y piedra.

**DOCUMENTACIÓN FOTOGRAFICA**



\*Fotografías: Elaboración propia.

SITUACION Y ACCESO	DESCRIPCIÓN
Situado al noroeste del núcleo de población, se accede por un camino de tierra y piedras durante 500m. Aproximadamente que sale de la carretera local M-634 a Villavieja del Lozoya a unos 70 m. de la desviación de la C.N. 1	Casita, cubierta a dos aguas, con alero, planta casi cuadrada.

**INFRAESTRUCTURAS Y SERVICIOS ELEMENTO**


ACCESO	No.	SANEAMIENTO	No.
AGUA	Pozo.	ELECTRICIDAD	No.
CLASE DE SUELO	SNUP-6: Protección de Usos Agrarios Tradicionales		
AFECCIONES AMBIENTALES	Zona de Transición del PORN Sierra de Guadarrama		
OTRAS AFECCIONES			
LICENCIAS	URBANÍSTICA	EDIFICACIÓN	ACTIVIDAD
	No consta	No consta	No consta
PLAZOS REGULARIZACIÓN			

**MEDIDAS CORRECTORAS Y OTRAS OBSERVACIONES**

Es de aplicación la Normativa del PORN de la Sierra de Guadarrama  
A medio construir. Cubierta inadecuada

ELEMENTO  REF. CATASTRAL Pol. / Par.


**LOCALIZACIÓN**



**CARACTERÍSTICAS GENERALES**

SUP. PARCELA (m2)	200
SUP. TOTAL EDIF. (m2)	23
USO ACTUAL	Depósito
ANTIGÜEDAD	Nuevo
ALTURA (nº plantas)	II
ESTADO DE CONS.	Bueno
MATERIALES DEL ELEMENTO	Hierro
VALLADO DE LA PARCELA	Malla "gallinero".

**DOCUMENTACIÓN FOTOGRAFICA**



-Fotografías: Elaboración propia.

**SITUACION Y ACCESO**

Situado en la carretera a Villavieja de Buitrago, M-634, junto a la finca Charcones.

**DESCRIPCIÓN**

Depósito de sal, formado por una estructura de celosía metálica sobre la que se apoya el cilindro de chapa que contiene la sal.

**INFRAESTRUCTURAS Y SERVICIOS ELEMENTO**

ACCESO	<input type="text" value="Si"/>	SANEAMIENTO	<input type="text" value="No"/>
AGUA	<input type="text" value="No"/>	ELECTRICIDAD	<input type="text" value="No"/>

CLASE DE SUELO **SNUP-6: Protección de Usos Agrarios Tradicionales**

AFECCIONES AMBIENTALES **Zona de Transición del PORN Sierra de Guadarrama**

OTRAS AFECCIONES

LICENCIAS URBANÍSTICA  EDIFICACIÓN  ACTIVIDAD

PLAZOS REGULARIZACIÓN

**MEDIDAS CORRECTORAS Y OTRAS OBSERVACIONES**

Es de aplicación la Normativa del PORN de la Sierra de Guadarrama Infraestructura territorial.

ELEMENTO ALMACÉN


REF. CATASTRAL Pol. / Par.

18

36


LOCALIZACIÓN

CARACTERÍSTICAS GENERALES



SUP. PARCELA (m2)	25000
SUP. TOTAL EDIF. (m2)	107
USO ACTUAL	Agropecuario
ANTIGÜEDAD	-
ALTURA (nº plantas)	1
ESTADO DE CONS.	Regular
MATERIALES DEL ELEMENTO	Hormigón prefabricado y
VALLADO DE LA PARCELA	Piedra

DOCUMENTACIÓN FOTOGRÁFICA



-Fotografías: Elaboración propia / Catastro

SITUACION Y ACCESO

Situado al norte de la carretera a Villavieja de Buitrago, M-634, en la finca Losillas.

DESCRIPCIÓN

Edificación agrícola de planta rectangular con cubierta a un agua.

INFRAESTRUCTURAS Y SERVICIOS ELEMENTO

ACCESO	Si	SANEAMIENTO	No
AGUA	Pozo	ELECTRICIDAD	No

CLASE DE SUELO **SNUP-7: Protección Paisajística**

AFECCIONES AMBIENTALES **Zona de Transición del PORN Sierra de Guadarrama  
Línea de policía Legislación de Aguas**

OTRAS AFECCIONES



LICENCIAS URBANÍSTICA **No consta** EDIFICACIÓN **No consta** ACTIVIDAD **No consta**

PLAZOS REGULARIZACIÓN

MEDIDAS CORRECTORAS Y OTRAS OBSERVACIONES

Es de aplicación la Normativa del PORN de la Sierra de Guadarrama  
Uso, materiales de fachada y cubierta inadecuados.

ELEMENTO	VIVIENDA AGRICOLA	REF. CATASTRAL Pol. / Par.	18	17
----------	-------------------	----------------------------	----	----

LOCALIZACIÓN		CARACTERÍSTICAS GENERALES	
		SUP. PARCELA (m2)	3862
		SUP. TOTAL EDIF. (m2)	168
USO ACTUAL		Vivienda agraria de uso ocasional.	
ANTIGÜEDAD		-	
ALTURA (nº plantas)		1	
ESTADO DE CONS.		Bueno	
MATERIALES DEL ELEMENTO		Piedra	
VALLADO DE LA PARCELA		Piedra	

**DOCUMENTACIÓN FOTOGRAFICA**



-Fotografías: Elaboración propia.

SITUACION Y ACCESO	DESCRIPCIÓN
Situado al Noroeste del municipio y al sur de la carretera a Villavieja de Buitrago, M-634, en la finca Charcones.	Edificaciones de planta rectangular de una altura y cubierta a dos aguas.

**INFRAESTRUCTURAS Y SERVICIOS ELEMENTO**

ACCESO	Si	SANEAMIENTO	Pozo negro.			
AGUA	Pozo	ELECTRICIDAD	Si			
CLASE DE SUELO	SNUP-6: Protección de Usos Agrarios Tradicionales					
AFECCIONES AMBIENTALES	Zona de Transición del PORN Sierra de Guadarrama					
OTRAS AFECCIONES						
LICENCIAS	URBANÍSTICA	No consta	EDIFICACIÓN	No consta	ACTIVIDAD	No consta
PLAZOS REGULARIZACIÓN						

**MEDIDAS CORRECTORAS Y OTRAS OBSERVACIONES**

Es de aplicación la Normativa del PORN de la Sierra de Guadarrama


ELEMENTO VIVIENDA AGRÍCOLA

REF. CATASTRAL Pol. / Par.

18

08

LOCALIZACIÓN



CARACTERÍSTICAS GENERALES

SUP. PARCELA (m2)	29053
SUP. TOTAL EDIF. (m2)	148
USO ACTUAL	Vivienda agraria
ANTIGÜEDAD	-
ALTURA (nº plantas)	1
ESTADO DE CONS.	Malo
MATERIALES DEL ELEMENTO	Piedra
VALLADO DE LA PARCELA	Piedra

DOCUMENTACIÓN FOTOGRAFICA



\*Fotografías: Elaboración propia / Catastro

SITUACION Y ACCESO

Situada en el p.k.1 de la carretera M-634, a Villavieja de Buitrago.

DESCRIPCIÓN

Edificaciones de una y dos alturas, cubiertas a dos aguas; adosadas al muro de piedra de una parcela más grande.

INFRAESTRUCTURAS Y SERVICIOS ELEMENTO

ACCESO	Si	SANEAMIENTO	Pozo negro.
AGUA	Pozo	ELECTRICIDAD	Si

CLASE DE SUELO SNUP-7: Protección Paisajística

AFECCIONES AMBIENTALES Zona de Transición del PORN Sierra de Guadarrama

OTRAS AFECCIONES

LICENCIAS URBANÍSTICA No consta EDIFICACIÓN No consta ACTIVIDAD No consta

PLAZOS REGULARIZACIÓN

MEDIDAS CORRECTORAS Y OTRAS OBSERVACIONES

Es de aplicación la Normativa del PORN de la Sierra de Guadarrama  
Edificación perteneciente a la misma parcela que la edificación con el nº45 de este Inventario de Construcciones e Instalaciones en SNU.

ELEMENTO VIVIENDA AGRÍCOLA


REF. CATASTRAL Pol. / Par.

18

06


LOCALIZACIÓN

CARACTERÍSTICAS GENERALES



SUP. PARCELA (m2)	29053
SUP. TOTAL EDIF. (m2)	156
USO ACTUAL	Vivienda agraria
ANTIGÜEDAD	1991?
ALTURA (nº plantas)	II
ESTADO DE CONS.	Malo
MATERIALES DEL ELEMENTO	Piedra
VALLADO DE LA PARCELA	Piedra

DOCUMENTACIÓN FOTOGRAFICA



\*Fotografías: Elaboración propia.

SITUACION Y ACCESO

Situada en el p.k.1 de la carretera M-634, a Villavieja de Buitrago.

DESCRIPCIÓN

Edificaciones de una y dos alturas, cubiertas a dos aguas; adosadas al muro de piedra de una parcela más grande.

INFRAESTRUCTURAS Y SERVICIOS ELEMENTO

ACCESO	Si	SANEAMIENTO	Pozo negro.
AGUA	Pozo	ELECTRICIDAD	Si

CLASE DE SUELO SNUP-7: Protección Paisajística

AFECCIONES AMBIENTALES Zona de Transición del PORN Sierra de Guadarrama

OTRAS AFECCIONES

LICENCIAS URBANÍSTICA No consta EDIFICACIÓN No consta ACTIVIDAD No consta

PLAZOS REGULARIZACIÓN

MEDIDAS CORRECTORAS Y OTRAS OBSERVACIONES

Es de aplicación la Normativa del PORN de la Sierra de Guadarrama  
Edificación perteneciente a la misma parcela que la edificación con el nº44 de este Inventario de Construcciones e Instalaciones en SNU.

ELEMENTO ALMACÉN


REF. CATASTRAL Pol. / Par.

18

06


LOCALIZACIÓN

CARACTERÍSTICAS GENERALES



SUP. PARCELA (m2)	34054
SUP. TOTAL EDIF. (m2)	156
USO ACTUAL	Agropecuario
ANTIGÜEDAD	1991?
ALTURA (nº plantas)	1
ESTADO DE CONS.	Regular
MATERIALES DEL ELEMENTO	Hormigón prefabricado.
VALLADO DE LA PARCELA	Malla "gallinero".

DOCUMENTACIÓN FOTOGRÁFICA



-Fotografías: Elaboración propia.

SITUACION Y ACCESO

DESCRIPCIÓN

Situado al Norte del minucipio, junto al término municipal de Villavieja de Buitrago; junto a la finca Prado Concejos.

Construcción formada por varios volúmenes, con cubioertas a un agua.

INFRAESTRUCTURAS Y SERVICIOS ELEMENTO

ACCESO	Si	SANEAMIENTO	No
AGUA	Pozo	ELECTRICIDAD	No

CLASE DE SUELO **SNUP-7: Protección Paisajística**

AFECCIONES AMBIENTALES **Zona de Transición del PORN Sierra de Guadarrama  
Línea de policía Legislación de Aguas**

OTRAS AFECCIONES

LICENCIAS	URBANÍSTICA	No consta	EDIFICACIÓN	No consta	ACTIVIDAD	No consta
-----------	-------------	-----------	-------------	-----------	-----------	-----------

PLAZOS REGULARIZACIÓN


MEDIDAS CORRECTORAS Y OTRAS OBSERVACIONES

Es de aplicación la Normativa del PORN de la Sierra de Guadarrama  
Uso, materiales de fachada y cubierta inadecuados.



ELEMENTO LA ALDEHUELA - ANTIGUO LAVADERO DE LANAS. REF. CATASTRAL Pol. / Par. 18 03

LOCALIZACIÓN



CARACTERÍSTICAS GENERALES

SUP. PARCELA (m2)	309305
SUP. TOTAL EDIF. (m2)	132
USO ACTUAL	Actualmente prácticamente
ANTIGÜEDAD	1946
ALTURA (nº plantas)	1
ESTADO DE CONS.	Malo
MATERIALES DEL ELEMENTO	Piedra
VALLADO DE LA PARCELA	Piedra

DOCUMENTACIÓN FOTOGRÁFICA



-Fotografías: PNOA / Google maps

SITUACION Y ACCESO

Situado al Noroeste del término municipal. Linda la finca con los términos municipales de Gascones y Villavieja de Lozoya. Se accede por un camino que parte de la carretera que se dirige a este último casco urbano desde Buitrago.

DESCRIPCIÓN

Antiguo lavadero de lanas. Edificio rural de una sola planta rectangular y cubierta a dos aguas.

INFRAESTRUCTURAS Y SERVICIOS ELEMENTO

ACCESO	Si	SANEAMIENTO	No
AGUA	Si	ELECTRICIDAD	No

CLASE DE SUELO SNUP-7: Protección Paisajística

AFECCIONES AMBIENTALES Zona de Transición del PORN Sierra de Guadarrama

OTRAS AFECCIONES

LICENCIAS URBANÍSTICA No consta EDIFICACIÓN No consta ACTIVIDAD No consta


PLAZOS REGULARIZACIÓN

MEDIDAS CORRECTORAS Y OTRAS OBSERVACIONES

Es de aplicación la Normativa del PORN de la Sierra de Guadarrama

ELEMENTO  REF. CATASTRAL Pol. / Par.


**LOCALIZACIÓN**



**CARACTERÍSTICAS GENERALES**

SUP. PARCELA (m2)	2216
SUP. TOTAL EDIF. (m2)	228
USO ACTUAL	Residencial
ANTIGÜEDAD	1970
ALTURA (nº plantas)	II
ESTADO DE CONS.	Bueno
MATERIALES DEL ELEMENTO	Piedra
VALLADO DE LA PARCELA	Malla "gallinero".

**DOCUMENTACIÓN FOTOGRAFICA**



-Fotografías: Elaboración propia.

**SITUACION Y ACCESO**

Situada entre la Autovía A-I y la antigua nacional N-I, al norte de la M-634, carretera a Villavieja de Buitrago. Se accede por un camino que arranca desde esta carretera a 150m del desvío.

**DESCRIPCIÓN**

Vivienda unifamiliar de dos plantas.

**INFRAESTRUCTURAS Y SERVICIOS ELEMENTO**

ACCESO	<input type="text" value="Si"/>	SANEAMIENTO	<input type="text" value="Si"/>
AGUA	<input type="text" value="Si"/>	ELECTRICIDAD	<input type="text" value="Si"/>

**CLASE DE SUELO** SNUP-6: Protección de Usos Agrarios Tradicionales

**AFECCIONES AMBIENTALES** Plan de Ordenación del Embalse de Ríosequillo

**OTRAS AFECCIONES**



**LICENCIAS** URBANÍSTICA  **EDIFICACIÓN**  **ACTIVIDAD**

**PLAZOS REGULARIZACIÓN**


**MEDIDAS CORRECTORAS Y OTRAS OBSERVACIONES**

Uso, materiales de fachada y cubierta inadecuados.

ELEMENTO	RUINA	REF. CATASTRAL Pol. / Par.	18	73
----------	-------	----------------------------	----	----

LOCALIZACIÓN		CARACTERÍSTICAS GENERALES	
		SUP. PARCELA (m2)	1207
		SUP. TOTAL EDIF. (m2)	57
USO ACTUAL		Sin uso	
ANTIGÜEDAD		-	
ALTURA (nº plantas)		1	
ESTADO DE CONS.		Ruina	
MATERIALES DEL ELEMENTO		Piedra	
VALLADO DE LA PARCELA		No	

**DOCUMENTACIÓN FOTOGRAFICA**

	
--	--

\*Fotografías: Elaboración propia.

SITUACION Y ACCESO	DESCRIPCIÓN
Situada junto a la carretera N-I, al norte del Barrio del Arrabal.	Antigua vivienda agropequeña formada por varios volúmenes de planta rectangular y cubierta a dos aguas.

**INFRAESTRUCTURAS Y SERVICIOS ELEMENTO**

ACCESO	No	SANEAMIENTO	No			
AGUA	Pozo	ELECTRICIDAD	No			
CLASE DE SUELO	SNUP-9: Protección de Infraestructuras					
AFECCIONES AMBIENTALES	Ley 37/2015, de carreteras del Estado ZEC Cuenca del Río Lozoya y Sierra Norte					
OTRAS AFECCIONES						
LICENCIAS	URBANÍSTICA	No consta	EDIFICACIÓN	No consta	ACTIVIDAD	No consta
PLAZOS REGULARIZACIÓN						

**MEDIDAS CORRECTORAS Y OTRAS OBSERVACIONES**

--

ELEMENTO  REF. CATASTRAL Pol. / Par.


LOCALIZACIÓN



CARACTERÍSTICAS GENERALES

SUP. PARCELA (m2)	12853
SUP. TOTAL EDIF. (m2)	48
USO ACTUAL	Sin uso
ANTIGÜEDAD	-
ALTURA (nº plantas)	1
ESTADO DE CONS.	Malo
MATERIALES DEL ELEMENTO	Piedra
VALLADO DE LA PARCELA	No

DOCUMENTACIÓN FOTOGRAFICA



\*Fotografías: Elaboración propia.

SITUACION Y ACCESO

Situada junto a la carretera N-I, al norte del Barrio del Arrabal; dentro de la finca Laderas del Bosque

DESCRIPCIÓN

Pequeña construcción agropecuaria de una altura.

INFRAESTRUCTURAS Y SERVICIOS ELEMENTO

ACCESO	<input type="text" value="No"/>	SANEAMIENTO	<input type="text" value="No"/>
AGUA	<input type="text" value="No"/>	ELECTRICIDAD	<input type="text" value="No"/>

CLASE DE SUELO **SNUP-1: Protección máxima de los Embalses de Ríosequillo y Puentes Viejas**

AFECCIONES AMBIENTALES **Plan de Ordenación del Embalse de Ríosequillo, ZEC Cuenca del Río Lozoya y Sierra Norte.  
Línea de policía Legislación de Aguas  
Ley 8/1998, de Vías Pecuarias de la Comunidad de Madrid**

OTRAS AFECCIONES

LICENCIAS   EDIFICACIÓN  ACTIVIDAD

PLAZOS REGULARIZACIÓN

MEDIDAS CORRECTORAS Y OTRAS OBSERVACIONES


ELEMENTO ANTIGUO CEMENTERIO-CASILLA DE O.P.

REF. CATASTRAL Pol. / Par.

18

77

LOCALIZACIÓN



CARACTERÍSTICAS GENERALES

SUP. PARCELA (m2)	2871
SUP. TOTAL EDIF. (m2)	78
USO ACTUAL	Almacén de chatarra.
ANTIGÜEDAD	1940
ALTURA (nº plantas)	1
ESTADO DE CONS.	Buena.
MATERIALES DEL ELEMENTO	Manpostería en piedra.
VALLADO DE LA PARCELA	Piedra y alambrada

DOCUMENTACIÓN FOTOGRAFICA



-Fotografías: Elaboración propia / Catastro

SITUACION Y ACCESO

Al Norte del núcleo de la población. Lindante a la carretera Nacional I, a 400 m. de la desviación de la carretera M-634 a Villavieja del Lozoya.

DESCRIPCIÓN

Casilla de piedra adosada a un importante muro de piedra del antiguo cementerio, planta rectangular con portón de entrada en el astral, cubierta de una sola inclinación.

INFRAESTRUCTURAS Y SERVICIOS ELEMENTO

ACCESO	C.N-I	SANEAMIENTO	Si
AGUA	Si	ELECTRICIDAD	Si

CLASE DE SUELO SNUP-9: Protección de Infraestructuras

AFECCIONES AMBIENTALES Ley 37/2015, de carreteras del Estado  
ZEC Cuenca del Río Lozoya y Sierra Norte

OTRAS AFECCIONES

LICENCIAS URBANÍSTICA No consta EDIFICACIÓN No consta ACTIVIDAD No consta


PLAZOS REGULARIZACIÓN

MEDIDAS CORRECTORAS Y OTRAS OBSERVACIONES

Integración en el medio.  
Uso actual inadecuado.

ELEMENTO  REF. CATASTRAL Pol. / Par.


LOCALIZACIÓN



CARACTERÍSTICAS GENERALES

SUP. PARCELA (m2)	12953
SUP. TOTAL EDIF. (m2)	154
USO ACTUAL	Sin uso
ANTIGÜEDAD	-
ALTURA (nº plantas)	II
ESTADO DE CONS.	Ruina
MATERIALES DEL ELEMENTO	Piedra
VALLADO DE LA PARCELA	No

DOCUMENTACIÓN FOTOGRAFICA



\*Fotografías: Elaboración propia.

SITUACION Y ACCESO

Situada junto a la carretera N-I, al norte del Barrio del Arrabal; dentro de la finca Laderas del Bosque

DESCRIPCIÓN

Antigua vivienda agropequeña de dos alturas, planta rectangular y cubierta a dos aguas.

INFRAESTRUCTURAS Y SERVICIOS ELEMENTO

ACCESO	<input type="text" value="Si"/>	SANEAMIENTO	<input type="text" value="No"/>
AGUA	<input type="text" value="Pozo"/>	ELECTRICIDAD	<input type="text" value="No"/>

CLASE DE SUELO **SNUP-1: Protección máxima de los Embalses de Ríosequillo y Puentes Viejas**

AFECCIONES AMBIENTALES **Plan de Ordenación del Embalse de Ríosequillo, ZEC Cuenca del Río Lozoya y Sierra Norte.  
Línea de policía Legislación de Aguas  
Ley 8/1998, de Vías Pecuarias de la Comunidad de Madrid**

OTRAS AFECCIONES

LICENCIAS   EDIFICACIÓN  ACTIVIDAD

PLAZOS REGULARIZACIÓN

MEDIDAS CORRECTORAS Y OTRAS OBSERVACIONES

ELEMENTO INDUSTRIA



REF. CATASTRAL Pol. / Par.

18

77


LOCALIZACIÓN

CARACTERÍSTICAS GENERALES



SUP. PARCELA (m2)	2871
SUP. TOTAL EDIF. (m2)	596
USO ACTUAL	Industrial
ANTIGÜEDAD	Actual.
ALTURA (nº plantas)	1
ESTADO DE CONS.	Bueno
MATERIALES DEL ELEMENTO	Hormigón prefabricado y
VALLADO DE LA PARCELA	Piedra y Alambrada

DOCUMENTACIÓN FOTOGRAFICA



\*Fotografías: Elaboración propia.

SITUACION Y ACCESO

DESCRIPCIÓN

Al Norte del núcleo de la población. Lindante a la carretera Nacional I, a 400 m. de la desviación de la carretera M-634 a Villavieja del Lozoya.

Formada por varios volúmenes: construcción multifuncional y nave.

INFRAESTRUCTURAS Y SERVICIOS ELEMENTO

ACCESO	C.N-I	SANEAMIENTO	Si
AGUA	Si	ELECTRICIDAD	Si

CLASE DE SUELO SNUP-9: Protección de Infraestructuras

AFECCIONES AMBIENTALES Ley 37/2015, de carreteras del Estado  
ZEC Cuenca del Río Lozoya y Sierra Norte

OTRAS AFECCIONES

LICENCIAS URBANÍSTICA No consta EDIFICACIÓN No consta ACTIVIDAD No consta



PLAZOS REGULARIZACIÓN

MEDIDAS CORRECTORAS Y OTRAS OBSERVACIONES

Integración en el medio.  
Uso actual inadecuado.

ELEMENTO COBERTIZO REF. CATASTRAL Pol. / Par. 17 16


LOCALIZACIÓN



CARACTERÍSTICAS GENERALES

SUP. PARCELA (m2)	1539
SUP. TOTAL EDIF. (m2)	14
USO ACTUAL	Sin uso
ANTIGÜEDAD	-
ALTURA (nº plantas)	
ESTADO DE CONS.	Regular
MATERIALES DEL ELEMENTO	
VALLADO DE LA PARCELA	

DOCUMENTACIÓN FOTOGRAFICA



-Fotografías: Catastro.

SITUACION Y ACCESO

Situado al noroeste del núcleo de población, se accede por un camino de tierra y piedras durante 500m. Aproximadamente que sale de la carretera local M-634 a Villavieja del Lozoya a unos 70 m. de la desviación de la C.N. I

DESCRIPCIÓN

Cobertizo de planta rectangular.

INFRAESTRUCTURAS Y SERVICIOS ELEMENTO

ACCESO		SANEAMIENTO	
AGUA		ELECTRICIDAD	

CLASE DE SUELO SNUP-6: Protección de Usos Agrarios Tradicionales

AFECCIONES AMBIENTALES Zona de Transición del PORN Sierra de Guadarrama

OTRAS AFECCIONES

LICENCIAS URBANÍSTICA No consta EDIFICACIÓN No consta ACTIVIDAD No consta

PLAZOS REGULARIZACIÓN


MEDIDAS CORRECTORAS Y OTRAS OBSERVACIONES

Es de aplicación la Normativa del PORN de la Sierra de Guadarrama



ELEMENTO  REF. CATASTRAL Pol. / Par.


**LOCALIZACIÓN**



**CARACTERÍSTICAS GENERALES**

SUP. PARCELA (m2)	9869
SUP. TOTAL EDIF. (m2)	226
USO ACTUAL	Sin uso
ANTIGÜEDAD	-
ALTURA (nº plantas)	II
ESTADO DE CONS.	Ruina
MATERIALES DEL ELEMENTO	Mampostería y revoco.
VALLADO DE LA PARCELA	No

**DOCUMENTACIÓN FOTOGRAFICA**



-Fotografías: Elaboración propia.

**SITUACION Y ACCESO**

Situada junto a la antigua nacional N-I, al norte del municipio, antes del desvío de la carretera a Gandullas, M-127.

**DESCRIPCIÓN**

Antigua vivienda agropequeña de dos alturas y planta rectangular.

**INFRAESTRUCTURAS Y SERVICIOS ELEMENTO**

ACCESO	<input type="text" value="Si"/>	SANEAMIENTO	<input type="text" value="No"/>
AGUA	<input type="text" value="Pozo"/>	ELECTRICIDAD	<input type="text" value="No"/>

**CLASE DE SUELO** SNUP-2: Protección de ZEC y Zona de Conservación de Embalses

**AFECCIONES AMBIENTALES** Plan de Ordenación del Embalse de Rósequillo, ZEC Cuenca del Río Lozoya y Sierra Norte.  
Línea de policía Legislación de Aguas  
Ley 37/2015, de carreteras del Estado

**OTRAS AFECCIONES**


**LICENCIAS** URBANÍSTICA  **EDIFICACIÓN**  **ACTIVIDAD**

**PLAZOS REGULARIZACIÓN**

**MEDIDAS CORRECTORAS Y OTRAS OBSERVACIONES**


ELEMENTO	CENTRO DE CONSERVACIÓN ZONA NORTE	REF. CATASTRAL Pol. / Par.	02	9004
----------	-----------------------------------	----------------------------	----	------

**LOCALIZACIÓN** **CARACTERÍSTICAS GENERALES**



SUP. PARCELA (m2)	104311
SUP. TOTAL EDIF. (m2)	314
USO ACTUAL	Infraestructuras
ANTIGÜEDAD	1962
ALTURA (nº plantas)	1
ESTADO DE CONS.	Bueno.
MATERIALES DEL ELEMENTO	Fábrica de ladrillo y revoco.
VALLADO DE LA PARCELA	Malla "gallinero".

**DOCUMENTACIÓN FOTOGRAFICA**



\*Fotografías: Elaboración propia.

SITUACION Y ACCESO	DESCRIPCIÓN
Situado al Norte del Núcleo de población, lindante con la carretera local M-127 a Prádena del Rincón, a 250 m. aproximadamente de la C.N. 1 (punto kilométrico 77).	Construcción de planta rectangular, garaje anejo y patio intermedio. Cubierta a 4 aguas, huecos regulares sensiblemente cuadrados. Se accede a través de un porche con arco de medio punto.

**INFRAESTRUCTURAS Y SERVICIOS ELEMENTO**

ACCESO	C.L. M-127	SANEAMIENTO	Si
AGUA	Si.	ELECTRICIDAD	Si.

CLASE DE SUELO	SNUP-5: Protección de Vías Pecuarias
----------------	--------------------------------------

AFECCIONES AMBIENTALES	Ley 8/1998, de Vías Pecuarias de la Comunidad de Madrid Ley 3/1991, de Carreteras de la Comunidad de Madrid
------------------------	--

OTRAS AFECCIONES	Incluye una Fuente, EX-18, del Catálogo de Bienes y Espacios Protegidos
------------------	---

LICENCIAS	URBANÍSTICA	No consta	EDIFICACIÓN	No consta	ACTIVIDAD	No consta
-----------	-------------	-----------	-------------	-----------	-----------	-----------


PLAZOS REGULARIZACIÓN	
-----------------------	--

**MEDIDAS CORRECTORAS Y OTRAS OBSERVACIONES**

Inclusión en el inventario de edificaciones de interés diseminadas de Madrid.  
Color blanco inadecuado.  
CONDICIONES PARTICULARES: Fuente incluida en el Catálogo de Elementos y Conjuntos de Interés de las Normas Subsidiarias.  
*Infraestructura territorial*

ELEMENTO AGENCIA REPSOL-BUTANO 2807 REF. CATASTRAL Pol. / Par. 04 03


LOCALIZACIÓN



CARACTERÍSTICAS GENERALES

SUP. PARCELA (m2)	47352
SUP. TOTAL EDIF. (m2)	50
USO ACTUAL	Almacenaje bombonal butano.
ANTIGÜEDAD	Actual.
ALTURA (nº plantas)	1
ESTADO DE CONS.	Regular.
MATERIALES DEL ELEMENTO	Bloque de hormigón
VALLADO DE LA PARCELA	Hormigón prefabricado

DOCUMENTACIÓN FOTOGRAFICA



-Fotografías: Elaboración propia.

SITUACION Y ACCESO

Situado al Norte del núcleo de población, lindante con la carretera local M-127a Prádena del Rincón, a 200 m. aproximadamente de la desviación de la C.N. 1 (punto kilométrico 77).

DESCRIPCIÓN

Pequeño cobertizo situado en una pequeña parcela para almacenaje de bombonas de butano.

INFRAESTRUCTURAS Y SERVICIOS ELEMENTO

ACCESO	C.L. M-127	SANEAMIENTO	No.
AGUA	No.	ELECTRICIDAD	No.

CLASE DE SUELO SNUP-5: Protección de Vías Pecuarias

AFECCIONES AMBIENTALES Plan de Ordenación del Embalse de Rósequillo, ZEC Cuenca del Río Lozoya y Sierra Norte. Ley 8/1998, de Vías Pecuarias de la Comunidad de Madrid

OTRAS AFECCIONES


LICENCIAS URBANÍSTICA No consta EDIFICACIÓN No consta ACTIVIDAD No consta

PLAZOS REGULARIZACIÓN

MEDIDAS CORRECTORAS Y OTRAS OBSERVACIONES

ELEMENTO	SUBESTACIÓN TRANSFORMADORA	REF. CATASTRAL Pol. / Par.	04	03
----------	----------------------------	----------------------------	----	----


LOCALIZACIÓN



CARACTERÍSTICAS GENERALES

SUP. PARCELA (m2)	2026
SUP. TOTAL EDIF. (m2)	249
USO ACTUAL	Estación transformadora.
ANTIGÜEDAD	2006
ALTURA (nº plantas)	1
ESTADO DE CONS.	Bueno.
MATERIALES DEL ELEMENTO	Chapas prefabricadas.
VALLADO DE LA PARCELA	Malla "gallinero".

DOCUMENTACIÓN FOTOGRAFICA



-Fotografías: Elaboración propia.

SITUACION Y ACCESO

Situado al norte del núcleo de población, lindante con la carretera local M-127 a Prádena de Rincón, a 200 m. aproximadamente de la desviación de la C.N. 1 (punto kilométrico 77).

DESCRIPCIÓN

Casetas prefabricadas de estación transformadora, hidroeléctrica. Planta sensiblemente cuadrada con cubierta plana.

INFRAESTRUCTURAS Y SERVICIOS ELEMENTO

ACCESO	C.L. M-127	SANEAMIENTO	No.
AGUA	No.	ELECTRICIDAD	Si.

CLASE DE SUELO: SNUP-5: Protección de Vías Pecuarias

AFECCIONES AMBIENTALES: Plan de Ordenación del Embalse de Rósequillo, ZEC Cuenca del Río Lozoya y Sierra Norte. Ley 8/1998, de Vías Pecuarias de la Comunidad de Madrid

OTRAS AFECCIONES:

LICENCIAS	URBANÍSTICA	No consta	EDIFICACIÓN	No consta	ACTIVIDAD	No consta
-----------	-------------	-----------	-------------	-----------	-----------	-----------


PLAZOS REGULARIZACIÓN:

MEDIDAS CORRECTORAS Y OTRAS OBSERVACIONES

Situado en una parcela con todas las instalaciones eléctricas necesarias para su cometido. Color blanco y cubierta inadecuados.

ELEMENTO ESTABLO REF. CATASTRAL Pol. / Par. 02 01

LOCALIZACIÓN



CARACTERÍSTICAS GENERALES

SUP. PARCELA (m2)	1145789
SUP. TOTAL EDIF. (m2)	96
USO ACTUAL	Aprisco de ganado
ANTIGÜEDAD	Antiguo.
ALTURA (nº plantas)	1
ESTADO DE CONS.	Malo.
MATERIALES DEL ELEMENTO	Piedra
VALLADO DE LA PARCELA	Piedra.

DOCUMENTACIÓN FOTOGRAFICA



-Fotografías: PNOA / Google maps

SITUACION Y ACCESO

Situado al Norte del término municipal. Se accede por un camino que parte del Km. 78 de la C.N. I.

DESCRIPCIÓN

Edificio rústico de planta rectangular y cubierta a dos aguas.

INFRAESTRUCTURAS Y SERVICIOS ELEMENTO

ACCESO	Si	SANEAMIENTO	No.
AGUA	No.	ELECTRICIDAD	No.

CLASE DE SUELO SNUP-7: Protección Paisajística

AFECCIONES AMBIENTALES

OTRAS AFECCIONES

LICENCIAS URBANÍSTICA No consta EDIFICACIÓN No consta ACTIVIDAD No consta

PLAZOS REGULARIZACIÓN

MEDIDAS CORRECTORAS Y OTRAS OBSERVACIONES

ELEMENTO  REF. CATASTRAL Pol. / Par.

LOCALIZACIÓN



CARACTERÍSTICAS GENERALES

SUP. PARCELA (m2)	498395
SUP. TOTAL EDIF. (m2)	31
USO ACTUAL	Infraestructuras
ANTIGÜEDAD	-
ALTURA (nº plantas)	1
ESTADO DE CONS.	Bueno
MATERIALES DEL ELEMENTO	Hormigón prefabricado.
VALLADO DE LA PARCELA	No

DOCUMENTACIÓN FOTOGRÁFICA



-Fotografías: PNOA / Catastro

SITUACION Y ACCESO

Situada al Noreste del municipio, junto al término municipal de Gandullas. Se accede por un camino que parte del p.k.1 de la carretera a Gandullas, M-127.

DESCRIPCIÓN

Pequeña construcción de planta rectangular de una altura.

INFRAESTRUCTURAS Y SERVICIOS ELEMENTO

ACCESO	<input type="text" value="Si"/>	SANEAMIENTO	<input type="text" value="No"/>
AGUA	<input type="text" value="No"/>	ELECTRICIDAD	<input type="text" value="Si"/>

CLASE DE SUELO **SNUP-4: Protección de Hábitats Inventariados**

AFECCIONES AMBIENTALES **Hábitats inventariados  
Línea de policía de Legislación de Aguas**

OTRAS AFECCIONES

LICENCIAS   EDIFICACIÓN  ACTIVIDAD



PLAZOS REGULARIZACIÓN

MEDIDAS CORRECTORAS Y OTRAS OBSERVACIONES

Vivienda situada en una parcela de gran tamaño que incluye otras instalaciones.

ELEMENTO  REF. CATASTRAL Pol. / Par.

LOCALIZACIÓN



CARACTERÍSTICAS GENERALES

SUP. PARCELA (m2)	498395
SUP. TOTAL EDIF. (m2)	75
USO ACTUAL	Agropecuario
ANTIGÜEDAD	-
ALTURA (nº plantas)	1
ESTADO DE CONS.	Bueno
MATERIALES DEL ELEMENTO	Piedra
VALLADO DE LA PARCELA	No

DOCUMENTACIÓN FOTOGRAFICA



-Fotografías: PNOA / Google maps

SITUACION Y ACCESO

Situada al Noreste del municipio, junto al término municipal de Gandullas. Se accede por un camino que parte del p.k.2 de la carretera a Gandullas, M-127. Dentro de la finca El Bosque.

DESCRIPCIÓN

Pequeña construcción de planta rectangular de una altura.

INFRAESTRUCTURAS Y SERVICIOS ELEMENTO

ACCESO	<input type="text" value="Si"/>	SANEAMIENTO	<input type="text" value="No"/>
AGUA	<input type="text" value="No"/>	ELECTRICIDAD	<input type="text" value="No"/>

CLASE DE SUELO **SNUP-4: Protección de Hábitats Inventariados**

AFECCIONES AMBIENTALES **Hábitats inventariados**

OTRAS AFECCIONES

LICENCIAS   EDIFICACIÓN  ACTIVIDAD

PLAZOS REGULARIZACIÓN

MEDIDAS CORRECTORAS Y OTRAS OBSERVACIONES


ELEMENTO	CASA DE LAS CERRADAS	REF. CATASTRAL Pol. / Par.	17	05
----------	----------------------	----------------------------	----	----

LOCALIZACIÓN	CARACTERÍSTICAS GENERALES
--------------	---------------------------



SUP. PARCELA (m2)	17100
SUP. TOTAL EDIF. (m2)	1460
USO ACTUAL	Dotacional
ANTIGÜEDAD	1950
ALTURA (nº plantas)	I y II
ESTADO DE CONS.	Bueno.
MATERIALES DEL ELEMENTO	Mampostería de piedra y revoco.
VALLADO DE LA PARCELA	Piedra y alambrado

DOCUMENTACIÓN FOTOGRAFICA
---------------------------



\*Fotografías: Elaboración propia.

SITUACION Y ACCESO	DESCRIPCIÓN
Situado al Este del núcleo de población, lindante a la carretera local M-126 que se dirige a Puentes Viejas, a 1,200 m. de la desviación de la C.N. I.	Vivienda principal de dos plantas y vivienda de guardeses perteneciente al conjunto de edificaciones destinados a granja de experimentación de la A.M.A. Planta sensiblemente cuadrada, huecos rectangulares con recercados de huecos y esquinas en piedra.

INFRAESTRUCTURAS Y SERVICIOS ELEMENTO
---------------------------------------

ACCESO	C.L. M-126	SANEAMIENTO	Si.
AGUA	Si.	ELECTRICIDAD	Si.

CLASE DE SUELO	SNUP-3: Protección Forestal
----------------	-----------------------------

AFECCIONES AMBIENTALES	Ley 16/1995, Forestal y de protección de la Naturaleza   MUP
------------------------	--

OTRAS AFECCIONES	EX-17 del Catálogo de Bienes y Espacios Protegidos. BIP
------------------	---

LICENCIAS	URBANÍSTICA	No consta	EDIFICACIÓN	No consta	ACTIVIDAD	No consta
-----------	-------------	-----------	-------------	-----------	-----------	-----------

PLAZOS REGULARIZACIÓN	
-----------------------	--


MEDIDAS CORRECTORAS Y OTRAS OBSERVACIONES
---

Incluido en el Inventario de Edificaciones de Interés en diseminado en Madrid.



ELEMENTO  REF. CATASTRAL Pol. / Par.


**LOCALIZACIÓN**



**CARACTERÍSTICAS GENERALES**

SUP. PARCELA (m2)	315301
SUP. TOTAL EDIF. (m2)	62
USO ACTUAL	Agropecuario
ANTIGÜEDAD	1967
ALTURA (nº plantas)	1
ESTADO DE CONS.	Regular
MATERIALES DEL ELEMENTO	Piedra
VALLADO DE LA PARCELA	No

**DOCUMENTACIÓN FOTOGRAFICA**



-Fotografías: PNOA

**SITUACION Y ACCESO**

Situado al Este del núcleo de población, se accede por un camino que parte de la Casa de Las Cerradas.

**DESCRIPCIÓN**

Pequeña construcción de planta rectangular de una altura.

**INFRAESTRUCTURAS Y SERVICIOS ELEMENTO**

ACCESO	<input type="text" value="Si"/>	SANEAMIENTO	<input type="text" value="No"/>
AGUA	<input type="text" value="No"/>	ELECTRICIDAD	<input type="text" value="No"/>

CLASE DE SUELO **SNUP-7: Protección Paisajística**

AFECCIONES AMBIENTALES **Línea de policía de Legislación de Aguas**

OTRAS AFECCIONES


LICENCIAS URBANÍSTICA  EDIFICACIÓN  ACTIVIDAD

PLAZOS REGULARIZACIÓN

**MEDIDAS CORRECTORAS Y OTRAS OBSERVACIONES**

ELEMENTO  REF. CATASTRAL Pol. / Par.

LOCALIZACIÓN



CARACTERÍSTICAS GENERALES

SUP. PARCELA (m2)	28016
SUP. TOTAL EDIF. (m2)	438
USO ACTUAL	Agropecuario
ANTIGÜEDAD	1975
ALTURA (nº plantas)	II
ESTADO DE CONS.	Regular
MATERIALES DEL ELEMENTO	Fábrica de ladrillo y revoco.
VALLADO DE LA PARCELA	No

DOCUMENTACIÓN FOTOGRAFICA



-Fotografías: Elaboración propia / Catastro

SITUACION Y ACCESO

Situado al sureste del municipio, próximo al Matadero municipal. Se accede por un camino que parte de este.

DESCRIPCIÓN

Edificio de dos plantas y cubierta a dos aguas de grandes dimensiones.

INFRAESTRUCTURAS Y SERVICIOS ELEMENTO

ACCESO	<input type="text" value="Si"/>	SANEAMIENTO	<input type="text" value="Si"/>
AGUA	<input type="text" value="Si"/>	ELECTRICIDAD	<input type="text" value="Si"/>

CLASE DE SUELO **SNUP-7: Protección Paisajística**

AFECCIONES AMBIENTALES **Línea de policía de Legislación de Aguas**

OTRAS AFECCIONES

LICENCIAS URBANÍSTICA  EDIFICACIÓN  ACTIVIDAD


PLAZOS REGULARIZACIÓN

MEDIDAS CORRECTORAS Y OTRAS OBSERVACIONES

Integración en el medio.  
Uso actual inadecuado.

ELEMENTO  REF. CATASTRAL Pol. / Par.


LOCALIZACIÓN



CARACTERÍSTICAS GENERALES

SUP. PARCELA (m2)	172165
SUP. TOTAL EDIF. (m2)	163
USO ACTUAL	Agropecuario
ANTIGÜEDAD	-
ALTURA (nº plantas)	1
ESTADO DE CONS.	Regular
MATERIALES DEL ELEMENTO	Piedra
VALLADO DE LA PARCELA	No

DOCUMENTACIÓN FOTOGRÁFICA



-Fotografías: PNOA

SITUACION Y ACCESO

Situado al norte, próximo al núcleo amurallado, al otro lado del río, en la finca Laderas del Bosque.

DESCRIPCIÓN

Pequeñas construcciones de planta rectangular de una altura.

INFRAESTRUCTURAS Y SERVICIOS ELEMENTO

ACCESO	<input type="text" value="No"/>	SANEAMIENTO	<input type="text" value="No"/>
AGUA	<input type="text" value="No"/>	ELECTRICIDAD	<input type="text" value="No"/>

CLASE DE SUELO **SNUP-4: Protección de Hábitats Inventariados**

AFECCIONES AMBIENTALES **Plan de Ordenación del Embalse de Ríosequillo  
ZEC Cuenca del Río Lozoya y Sierra Norte.  
Hábitats inventariados  
Ley 16/1995, Forestal y de protección de la Naturaleza | MUP**

OTRAS AFECCIONES


LICENCIAS URBANÍSTICA  EDIFICACIÓN  ACTIVIDAD

PLAZOS REGULARIZACIÓN

MEDIDAS CORRECTORAS Y OTRAS OBSERVACIONES

ELEMENTO CASA DEL BOSQUE - GANADERÍA REF. CATASTRAL Pol. / Par. 04 27


LOCALIZACIÓN



CARACTERÍSTICAS GENERALES

SUP. PARCELA (m2)	232270
SUP. TOTAL EDIF. (m2)	1753
USO ACTUAL	Agropecuario
ANTIGÜEDAD	
ALTURA (nº plantas)	1
ESTADO DE CONS.	Bueno
MATERIALES DEL ELEMENTO	Piedra
VALLADO DE LA PARCELA	Piedra y Madera

DOCUMENTACIÓN FOTOGRAFICA



-Fotografías: PNOA

SITUACION Y ACCESO

Situado al este del núcleo de población, se accede a través de un camino de unos 1.200 m. que sale de la carretera local M-1017 que se dirige a Gandullas a unos 200 m. desde la desviación de la C.N. 1 a Burgos.

DESCRIPCIÓN

Conjunto de edificaciones destinadas a vivienda y ganadería.

INFRAESTRUCTURAS Y SERVICIOS ELEMENTO

ACCESO	Si	SANEAMIENTO	Pozo negro
AGUA	Si	ELECTRICIDAD	Si

CLASE DE SUELO SNUP-4: Protección de Hábitats Inventariados

AFECCIONES AMBIENTALES Plan de Ordenación del Embalse de Ríosequillo  
ZEC Cuenca del Río Lozoya y Sierra Norte.  
Hábitats inventariados



OTRAS AFECCIONES

LICENCIAS URBANÍSTICA No consta EDIFICACIÓN No consta ACTIVIDAD No consta

PLAZOS REGULARIZACIÓN

MEDIDAS CORRECTORAS Y OTRAS OBSERVACIONES

ELEMENTO	CASAS DEL BOSQUE	REF. CATASTRAL Pol. / Par.	05	01
----------	------------------	----------------------------	----	----

LOCALIZACIÓN	CARACTERÍSTICAS GENERALES	
 	SUP. PARCELA (m2)	600
	SUP. TOTAL EDIF. (m2)	600
USO ACTUAL	Sin uso	
ANTIGÜEDAD	S. XVII-XVIII	
ALTURA (nº plantas)	II	
ESTADO DE CONS.	Ruina	
MATERIALES DEL ELEMENTO	Piedra con recercado de	
VALLADO DE LA PARCELA	Malla "gallinero".	

**DOCUMENTACIÓN FOTOGRAFICA**



-Fotografías: PNOA / Catastro

SITUACION Y ACCESO	DESCRIPCIÓN
Situado al este del núcleo de población, se accede a través de un camino habilitado por la Comunidad de Madrid junto a la Estación de seguimiento espacial d Telefónica.	Conjunto de edificaciones en estado ruinoso con fábrica de ladrillo, torreta circular, escaleras, hornacinas, huecos ricamente cercados y diversas molduras y aplastamientos.

**INFRAESTRUCTURAS Y SERVICIOS ELEMENTO**


ACCESO	Si	SANEAMIENTO	No
AGUA	No	ELECTRICIDAD	No
CLASE DE SUELO	SNUP-2: Protección de ZEC y Zona de Conservación de Embalses		
AFECCIONES AMBIENTALES	Plan de Ordenación del Embalse de Ríosequillo ZEC Cuenca del Río Lozoya y Sierra Norte. Línea de policía de Legislación de Aguas Ley 16/1995, Forestal y de protección de la Naturaleza   MUP		
OTRAS AFECCIONES	EX-14 del Catálogo de Bienes y Espacios Protegidos. Yacimiento arqueológico o paleontol		
LICENCIAS	URBANÍSTICA	EDIFICACIÓN	ACTIVIDAD
	No consta	No consta	No consta
PLAZOS REGULARIZACIÓN			

**MEDIDAS CORRECTORAS Y OTRAS OBSERVACIONES**

Recogido en el catálogo de edificaciones de interés de la Dirección General de Arquitectura.  
Incluido en el catálogo de edificios y elementos de interés de las Normas Subsidiarias.

ELEMENTO  REF. CATASTRAL Pol. / Par.


LOCALIZACIÓN



CARACTERÍSTICAS GENERALES

SUP. PARCELA (m2)	437184
SUP. TOTAL EDIF. (m2)	395
USO ACTUAL	Agropecuario
ANTIGÜEDAD	1999
ALTURA (nº plantas)	1
ESTADO DE CONS.	Bueno
MATERIALES DEL ELEMENTO	Piedra
VALLADO DE LA PARCELA	Piedra

DOCUMENTACIÓN FOTOGRAFICA



-Fotografías: PNOA

SITUACION Y ACCESO

Situado al este del núcleo de población, se accede a través de un camino de unos 1.200 m. que sale de la carretera local M-1017 que se dirige a Gandullas a unos 200 m. desde la desviación de la C.N. I a Burgos.

DESCRIPCIÓN

Pequeña construcción de planta rectangular de una altura.

INFRAESTRUCTURAS Y SERVICIOS ELEMENTO

ACCESO	<input type="text" value="Si"/>	SANEAMIENTO	<input type="text" value="No"/>
AGUA	<input type="text" value="No"/>	ELECTRICIDAD	<input type="text" value="No"/>

CLASE DE SUELO **SNUP-4: Protección de Hábitats Inventariados**

AFECCIONES AMBIENTALES **Plan de Ordenación del Embalse de Ríosequillo  
ZEC Cuenca del Río Lozoya y Sierra Norte.  
Hábitats inventariados**

OTRAS AFECCIONES


LICENCIAS   EDIFICACIÓN  ACTIVIDAD

PLAZOS REGULARIZACIÓN

MEDIDAS CORRECTORAS Y OTRAS OBSERVACIONES

ELEMENTO  REF. CATASTRAL Pol. / Par.


**LOCALIZACIÓN**



**CARACTERÍSTICAS GENERALES**

SUP. PARCELA (m2)	45883
SUP. TOTAL EDIF. (m2)	1229
USO ACTUAL	Agropecuario
ANTIGÜEDAD	-
ALTURA (nº plantas)	1
ESTADO DE CONS.	Bueno
MATERIALES DEL ELEMENTO	Piedra
VALLADO DE LA PARCELA	Piedra

**DOCUMENTACIÓN FOTOGRAFICA**



-Fotografías: PNOA

**SITUACION Y ACCESO**

Situado al este del núcleo de población, se accede a través de un camino de unos 1.200 m. que sale de la carretera local M-1017 que se dirige a Gandullas a unos 200 m. desde la desviación de la C.N. 1 a Burgos.

**DESCRIPCIÓN**

Pequeñas construcciones de planta rectangular de una altura.

**INFRAESTRUCTURAS Y SERVICIOS ELEMENTO**

ACCESO	<input type="text" value="Si"/>	SANEAMIENTO	<input type="text" value="No"/>
AGUA	<input type="text" value="No"/>	ELECTRICIDAD	<input type="text" value="Si"/>

**CLASE DE SUELO**

**AFECCIONES AMBIENTALES**

**OTRAS AFECCIONES**



**LICENCIAS**   **EDIFICACIÓN**  **ACTIVIDAD**

**PLAZOS REGULARIZACIÓN**

**MEDIDAS CORRECTORAS Y OTRAS OBSERVACIONES**

ELEMENTO VAQUERÍA REF. CATASTRAL Pol. / Par. 07 12


LOCALIZACIÓN



CARACTERÍSTICAS GENERALES

SUP. PARCELA (m2)	86334
SUP. TOTAL EDIF. (m2)	152
USO ACTUAL	Agropecuario
ANTIGÜEDAD	1975
ALTURA (nº plantas)	1
ESTADO DE CONS.	Regular
MATERIALES DEL ELEMENTO	
VALLADO DE LA PARCELA	

DOCUMENTACIÓN FOTOGRAFICA



-Fotografías: Catastro

SITUACION Y ACCESO

Situado al Este del núcleo de población, lindante a la carretera local M-126 que se dirige a Puentes Viejas.

DESCRIPCIÓN

Edificación de planta rectangular de una altura

INFRAESTRUCTURAS Y SERVICIOS ELEMENTO

ACCESO		SANEAMIENTO	
AGUA		ELECTRICIDAD	

CLASE DE SUELO SNUP-7: Protección Paisajística

AFECCIONES AMBIENTALES Línea de policía de Legislación de Aguas Ley 3/1991, de Carreteras de la Comunidad de Madrid

OTRAS AFECCIONES

LICENCIAS URBANÍSTICA No consta EDIFICACIÓN No consta ACTIVIDAD No consta


PLAZOS REGULARIZACIÓN

MEDIDAS CORRECTORAS Y OTRAS OBSERVACIONES



ELEMENTO  REF. CATASTRAL Pol. / Par.


LOCALIZACIÓN



CARACTERÍSTICAS GENERALES

SUP. PARCELA (m2)	827391
SUP. TOTAL EDIF. (m2)	75
USO ACTUAL	Agropecuario
ANTIGÜEDAD	1999
ALTURA (nº plantas)	1
ESTADO DE CONS.	Bueno
MATERIALES DEL ELEMENTO	
VALLADO DE LA PARCELA	

DOCUMENTACIÓN FOTOGRAFICA



-Fotografías: Catastro

SITUACION Y ACCESO

Situado al sur del municipio, junto a la vía pecuaria.

DESCRIPCIÓN

Edificación de planta rectangular de una altura

INFRAESTRUCTURAS Y SERVICIOS ELEMENTO

ACCESO	<input type="text"/>	SANEAMIENTO	<input type="text"/>
AGUA	<input type="text"/>	ELECTRICIDAD	<input type="text"/>

CLASE DE SUELO **SNUP-3: Protección Forestal**

AFECCIONES AMBIENTALES **Ley 16/1995, Forestal y de protección de la Naturaleza | MUP  
Línea de policía de Legislación de Aguas**



OTRAS AFECCIONES

LICENCIAS URBANÍSTICA  EDIFICACIÓN  ACTIVIDAD

PLAZOS REGULARIZACIÓN

MEDIDAS CORRECTORAS Y OTRAS OBSERVACIONES

ELEMENTO	NAVE AGROPECUARIA	REF. CATASTRAL Pol. / Par.	17	02
----------	-------------------	----------------------------	----	----

LOCALIZACIÓN		CARACTERÍSTICAS GENERALES	
		SUP. PARCELA (m2)	124350
		SUP. TOTAL EDIF. (m2)	241
		USO ACTUAL	Agropecuario
		ANTIGÜEDAD	2006
		ALTURA (nº plantas)	1
		ESTADO DE CONS.	Bueno
		MATERIALES DEL ELEMENTO	
		VALLADO DE LA PARCELA	Sí

**DOCUMENTACIÓN FOTOGRAFICA**

	
--	--

-Fotografías: Google maps

SITUACION Y ACCESO	DESCRIPCIÓN
Está situado al Este del municipio, en el límite con Villavieja del Lozoya	Edificación de planta rectangular de una altura

**INFRAESTRUCTURAS Y SERVICIOS ELEMENTO**



ACCESO	Camino rural	SANEAMIENTO	No
AGUA	No	ELECTRICIDAD	Sí
CLASE DE SUELO	SNUP-4: Protección de Hábitats Inventariados		
AFECCIONES AMBIENTALES	Zona de Transición del PORN Sierra de Guadarrama		
OTRAS AFECCIONES			
LICENCIAS	URBANÍSTICA	EDIFICACIÓN	ACTIVIDAD
	No consta	No consta	No consta
PLAZOS REGULARIZACIÓN			

**MEDIDAS CORRECTORAS Y OTRAS OBSERVACIONES**

Es de aplicación la Normativa del PORN de la Sierra de Guadarrama
---

ELEMENTO  REF. CATASTRAL Pol. / Par.


LOCALIZACIÓN



CARACTERÍSTICAS GENERALES

SUP. PARCELA (m2)	8695
SUP. TOTAL EDIF. (m2)	77
USO ACTUAL	Agropecuario
ANTIGÜEDAD	1999
ALTURA (nº plantas)	1
ESTADO DE CONS.	Regular
MATERIALES DEL ELEMENTO	Bloque de hormigón
VALLADO DE LA PARCELA	Sí

DOCUMENTACIÓN FOTOGRAFICA



-Fotografías: Catastro

SITUACION Y ACCESO

Situado al Norte del minucipio, junto al término municipal de Villavieja de Buitrago; junto a la finca Prado Concejos.

DESCRIPCIÓN

Edificación de planta rectangular de una altura

INFRAESTRUCTURAS Y SERVICIOS ELEMENTO

ACCESO	<input type="text" value="Camino rural"/>	SANEAMIENTO	<input type="text" value="No"/>
AGUA	<input type="text" value="No"/>	ELECTRICIDAD	<input type="text" value="Sí"/>

CLASE DE SUELO

AFECCIONES AMBIENTALES

OTRAS AFECCIONES

LICENCIAS URBANÍSTICA  EDIFICACIÓN  ACTIVIDAD



PLAZOS REGULARIZACIÓN

MEDIDAS CORRECTORAS Y OTRAS OBSERVACIONES

Es de aplicación la Normativa del PORN de la Sierra de Guadarrama

ELEMENTO  REF. CATASTRAL Pol. / Par.


**LOCALIZACIÓN**



**CARACTERÍSTICAS GENERALES**

SUP. PARCELA (m2)	2744
SUP. TOTAL EDIF. (m2)	62
USO ACTUAL	Residencial
ANTIGÜEDAD	-
ALTURA (nº plantas)	1
ESTADO DE CONS.	Bueno
MATERIALES DEL ELEMENTO	Ladrillo visto
VALLADO DE LA PARCELA	Sí

**DOCUMENTACIÓN FOTOGRAFICA**



-Fotografías: Google maps

**SITUACION Y ACCESO**

Situado al noroeste del núcleo de población, se accede por un camino de tierra y piedras durante 500m. Aproximadamente que sale de la carretera local M-634 a Villavieja del Lozoya a unos 70 m. de la desviación de la C.N. 1

**DESCRIPCIÓN**

Pequeña construcción de planta rectangular.

**INFRAESTRUCTURAS Y SERVICIOS ELEMENTO**

ACCESO	<input type="text" value="Sí"/>	SANEAMIENTO	<input type="text" value="-"/>
AGUA	<input type="text" value="-"/>	ELECTRICIDAD	<input type="text" value="Sí"/>

**CLASE DE SUELO** SNUP-6: Protección de Usos Agrarios Tradicionales

**AFECCIONES AMBIENTALES** Zona de Transición del PORN Sierra de Guadarrama Ley 37/2015, de carreteras del Estado

**OTRAS AFECCIONES**

**LICENCIAS** URBANÍSTICA  **EDIFICACIÓN**  **ACTIVIDAD**

**PLAZOS REGULARIZACIÓN**

**MEDIDAS CORRECTORAS Y OTRAS OBSERVACIONES**

Es de aplicación la Normativa del PORN de la Sierra de Guadarrama

ELEMENTO	ALMACÉN	REF. CATASTRAL Pol. / Par.	12	31
----------	---------	----------------------------	----	----

LOCALIZACIÓN		CARACTERÍSTICAS GENERALES	
		SUP. PARCELA (m2)	2352
		SUP. TOTAL EDIF. (m2)	10
		USO ACTUAL	Almacen agropecuario
		ANTIGÜEDAD	1980
		ALTURA (nº plantas)	
		ESTADO DE CONS.	Regular
		MATERIALES DEL ELEMENTO	
		VALLADO DE LA PARCELA	

**DOCUMENTACIÓN FOTOGRAFICA**

--	--

\*Fotografías: Google maps

SITUACION Y ACCESO	DESCRIPCIÓN
Situado al sur del término municipal, se accede a través de un camino. Junto a la Cañada de Cubillos.	Pequeña construcción de planta cuadrada y cubierta a un agua.



**INFRAESTRUCTURAS Y SERVICIOS ELEMENTO**

ACCESO		SANEAMIENTO	
AGUA		ELECTRICIDAD	
CLASE DE SUELO	SNUP-6: Protección de Usos Agrarios Tradicionales		
AFECCIONES AMBIENTALES	Zona de Transición del PORN Sierra de Guadarrama		
OTRAS AFECCIONES			
LICENCIAS	URBANÍSTICA	EDIFICACIÓN	ACTIVIDAD
	No consta	No consta	No consta
PLAZOS REGULARIZACIÓN			

**MEDIDAS CORRECTORAS Y OTRAS OBSERVACIONES**

Es de aplicación la Normativa del PORN de la Sierra de Guadarrama
---

ELEMENTO	MATADERO	REF. CATASTRAL Pol. / Par.	63595	01
----------	----------	----------------------------	-------	----

LOCALIZACIÓN		CARACTERÍSTICAS GENERALES	
		SUP. PARCELA (m2)	
		SUP. TOTAL EDIF. (m2)	1233
		USO ACTUAL	Industrial
		ANTIGÜEDAD	1989
		ALTURA (nº plantas)	1
		ESTADO DE CONS.	Bueno
		MATERIALES DEL ELEMENTO	Bloque hormigón y chapa
		VALLADO DE LA PARCELA	Sí

**DOCUMENTACIÓN FOTOGRAFICA**



\*Fotografías: Elaboración propia / Google maps

SITUACION Y ACCESO	DESCRIPCIÓN
Situado al sur del término municipal, se accede desde la N-1	Edificación correspondiente al matadero municipal. Esta construcción se compone de una nave de faenado con tres vías y semisótano inferior, establos para tres especies, cámaras frigoríficas, muelles de carga y descarga, zona de oficinas y varios

**INFRAESTRUCTURAS Y SERVICIOS ELEMENTO**

ACCESO	Sí	SANEAMIENTO	Sí
AGUA	Sí	ELECTRICIDAD	Sí

CLASE DE SUELO	SNUP-3: Protección Forestal
----------------	-----------------------------

AFECCIONES AMBIENTALES	Ley 37/2015, de carreteras del Estado Ley 16/1995, Forestal y de protección de la Naturaleza   MUP
------------------------	---

OTRAS AFECCIONES	
------------------	--

LICENCIAS	URBANÍSTICA	Sí	EDIFICACIÓN	Sí	ACTIVIDAD	Sí
-----------	-------------	----	-------------	----	-----------	----

PLAZOS REGULARIZACIÓN	
-----------------------	--

**MEDIDAS CORRECTORAS Y OTRAS OBSERVACIONES**

--

ELEMENTO EL MESÓN REF. CATASTRAL Pol. / Par. 67680 38


LOCALIZACIÓN



CARACTERÍSTICAS GENERALES

SUP. PARCELA (m2)	39331
SUP. TOTAL EDIF. (m2)	525
USO ACTUAL	Varios
ANTIGÜEDAD	1969
ALTURA (nº plantas)	II
ESTADO DE CONS.	Bueno
MATERIALES DEL ELEMENTO	Enfoscado y piedra
VALLADO DE LA PARCELA	No

DOCUMENTACIÓN FOTOGRAFICA



\*Fotografías: Google maps

SITUACION Y ACCESO

Situado al sur del término municipal, se accede desde la N-1

DESCRIPCIÓN

Edificación de uso mixto

INFRAESTRUCTURAS Y SERVICIOS ELEMENTO

ACCESO	Sí	SANEAMIENTO	Sí
AGUA	Sí	ELECTRICIDAD	Sí

CLASE DE SUELO Suelo Urbanizable S-3

AFECCIONES AMBIENTALES Ley 37/2015, de carreteras del Estado

OTRAS AFECCIONES

LICENCIAS URBANÍSTICA No consta EDIFICACIÓN No consta ACTIVIDAD No consta

PLAZOS REGULARIZACIÓN

MEDIDAS CORRECTORAS Y OTRAS OBSERVACIONES

ELEMENTO EDIFICIO REF. CATASTRAL Pol. / Par. 67680 39-40-


LOCALIZACIÓN



CARACTERÍSTICAS GENERALES

SUP. PARCELA (m2)	39331
SUP. TOTAL EDIF. (m2)	767
USO ACTUAL	Residencial
ANTIGÜEDAD	1989
ALTURA (nº plantas)	II
ESTADO DE CONS.	Bueno
MATERIALES DEL ELEMENTO	Enfoscado
VALLADO DE LA PARCELA	No

DOCUMENTACIÓN FOTOGRAFICA



\*Fotografías: Google maps

SITUACION Y ACCESO

Situado al sur del término municipal, se accede desde la N-I

DESCRIPCIÓN

Edificación de uso mixto

INFRAESTRUCTURAS Y SERVICIOS ELEMENTO

ACCESO	Sí	SANEAMIENTO	Sí
AGUA	Sí	ELECTRICIDAD	Sí

CLASE DE SUELO Suelo Urbanizable S-3

AFECCIONES AMBIENTALES Ley 37/2015, de carreteras del Estado

OTRAS AFECCIONES

LICENCIAS URBANÍSTICA No consta EDIFICACIÓN No consta ACTIVIDAD No consta

PLAZOS REGULARIZACIÓN

MEDIDAS CORRECTORAS Y OTRAS OBSERVACIONES



ELEMENTO	COBERTIZO	REF. CATASTRAL Pol. / Par.	67680	42
----------	-----------	----------------------------	-------	----

LOCALIZACIÓN		CARACTERÍSTICAS GENERALES	
		SUP. PARCELA (m2)	16776
		SUP. TOTAL EDIF. (m2)	89
		USO ACTUAL	Agropecuario
		ANTIGÜEDAD	1975
		ALTURA (nº plantas)	I - II
		ESTADO DE CONS.	Bueno
		MATERIALES DEL ELEMENTO	Enfoscado
		VALLADO DE LA PARCELA	No

**DOCUMENTACIÓN FOTOGRAFICA**



-Fotografías: Catastro

SITUACION Y ACCESO	DESCRIPCIÓN
Situado al sur del término municipal, se accede desde la vía pecuaria	Pequeña construcción de planta rectangular.

**INFRAESTRUCTURAS Y SERVICIOS ELEMENTO**

ACCESO	Vía Pecuaria	SANEAMIENTO	No
AGUA	No	ELECTRICIDAD	No

CLASE DE SUELO	Suelo Urbanizable S-3
----------------	-----------------------

AFECCIONES AMBIENTALES	-
------------------------	---

OTRAS AFECCIONES	
------------------	--

LICENCIAS	URBANÍSTICA	No consta	EDIFICACIÓN	No consta	ACTIVIDAD	No consta
-----------	-------------	-----------	-------------	-----------	-----------	-----------

PLAZOS REGULARIZACIÓN	
-----------------------	--

**MEDIDAS CORRECTORAS Y OTRAS OBSERVACIONES**

--

ELEMENTO	EDIFICIOS DE TELEFÓNICA	REF. CATASTRAL Pol. / Par.	04	23
----------	-------------------------	----------------------------	----	----

LOCALIZACIÓN		CARACTERÍSTICAS GENERALES	
		SUP. PARCELA (m2)	29.699
		SUP. TOTAL EDIF. (m2)	9631
		USO ACTUAL	Terciario
		ANTIGÜEDAD	1970
		ALTURA (nº plantas)	1
		ESTADO DE CONS.	Bueno
		MATERIALES DEL ELEMENTO	Ladrillo visto
		VALLADO DE LA PARCELA	Sí

**DOCUMENTACIÓN FOTOGRAFICA**



\*Fotografías: Elaboración propia / Telefónica

SITUACION Y ACCESO	DESCRIPCIÓN
Están situados al este del municipio, junto a la carretera de Gandullas	Conjunto de edificaciones de gran interés

**INFRAESTRUCTURAS Y SERVICIOS ELEMENTO**

ACCESO	M-137	SANEAMIENTO	Sí
AGUA	Sí	ELECTRICIDAD	Sí

CLASE DE SUELO	Suelo Urbanizable S-4
----------------	-----------------------

AFECCIONES AMBIENTALES	Legislación de Aguas Ley 3/1991, de Carreteras de la Comunidad de Madrid
------------------------	---

OTRAS AFECCIONES	EX-19 del Catálogo de Bienes y Espacios Protegidos
------------------	--



LICENCIAS	URBANÍSTICA	Sí	EDIFICACIÓN	Sí	ACTIVIDAD	Sí
-----------	-------------	----	-------------	----	-----------	----

PLAZOS REGULARIZACIÓN	
-----------------------	--

**MEDIDAS CORRECTORAS Y OTRAS OBSERVACIONES**

Incluido en el Catálogo de Bienes y Espacios Protegidos
---

ELEMENTO	FUENTE DE ARRIBA	REF. CATASTRAL Pol. / Par.	-	-
----------	------------------	----------------------------	---	---

LOCALIZACIÓN	CARACTERÍSTICAS GENERALES	
	SUP. PARCELA (m2)	
	SUP. TOTAL EDIF. (m2)	5
	USO ACTUAL	Infraestructuras
	ANTIGÜEDAD	sin determinar
	ALTURA (nº plantas)	
	ESTADO DE CONS.	Bueno
	MATERIALES DEL ELEMENTO	
	VALLADO DE LA PARCELA	

**DOCUMENTACIÓN FOTOGRAFICA**



-Fuente: Reno arqueología

SITUACION Y ACCESO	DESCRIPCIÓN
Se encuentra a escasa distancia de la calle Fuente de Arriba, junto al trazado de la Cañada Real de Velayos.	Fuente de sillares de granito situada en la calle Peñalta al borde del trazado de la Cañada Real de Velayos.

**INFRAESTRUCTURAS Y SERVICIOS ELEMENTO**


ACCESO		SANEAMIENTO	
AGUA		ELECTRICIDAD	
CLASE DE SUELO	SNUP-1: Protección máxima de los Embalses de Ríosequillo y Puentes Viejas		
AFECCIONES AMBIENTALES	Plan de Ordenación del Embalse de Ríosequillo ZEC Cuenca del Río Lozoya y Sierra Norte. Línea de policía Legislación de Aguas		
OTRAS AFECCIONES	EN-12 del Catálogo de Bienes y Espacios Protegidos. BIP		
LICENCIAS	URBANÍSTICA	EDIFICACIÓN	ACTIVIDAD
PLAZOS REGULARIZACIÓN			

**MEDIDAS CORRECTORAS Y OTRAS OBSERVACIONES**

Mantenimiento de los restos

ELEMENTO  REF. CATASTRAL Pol. / Par.


LOCALIZACIÓN



CARACTERÍSTICAS GENERALES

SUP. PARCELA (m2)	<input type="text"/>
SUP. TOTAL EDIF. (m2)	-
USO ACTUAL	Infraestructuras
ANTIGÜEDAD	s. XVIII
ALTURA (nº plantas)	<input type="text"/>
ESTADO DE CONS.	Malo
MATERIALES DEL ELEMENTO	<input type="text"/>
VALLADO DE LA PARCELA	<input type="text"/>

DOCUMENTACIÓN FOTOGRAFICA



-Fotografía: Reno arqueología

SITUACION Y ACCESO

Se accede al puente desde el antiguo trazado de la carretera N- 1, muy cerca del límite del término de Buitrago con el de Gascones.

DESCRIPCIÓN

Puente construido sobre el cauce del Arroyo de la Cigüeñuela, muy próximo a la desembocadura del Arroyo de la Cárcava. Según la documentación del archivo municipal de Buitrago se construyó en 1768 en el Camino Real. Se trata de una estructura de mampostería con contrafuertes del mismo material. Por él discurría la Cañada

INFRAESTRUCTURAS Y SERVICIOS ELEMENTO

ACCESO	<input type="text"/>	SANEAMIENTO	<input type="text"/>
AGUA	<input type="text"/>	ELECTRICIDAD	<input type="text"/>

CLASE DE SUELO **SNUP-1: Protección máxima de los Embalses de Ríosequillo y Puentes Viejas**

AFECCIONES AMBIENTALES **Plan de Ordenación del Embalse de Ríosequillo  
ZEC Cuenca del Río Lozoya y Sierra Norte.  
Legislación de Aguas**



OTRAS AFECCIONES **EN-16 del Catálogo de Bienes y Espacios Protegidos. BIP**

LICENCIAS URBANÍSTICA  EDIFICACIÓN  ACTIVIDAD


PLAZOS REGULARIZACIÓN

MEDIDAS CORRECTORAS Y OTRAS OBSERVACIONES

ELEMENTO  REF. CATASTRAL Pol. / Par.

LOCALIZACIÓN		CARACTERÍSTICAS GENERALES	
		SUP. PARCELA (m2)	<input type="text"/>
		SUP. TOTAL EDIF. (m2)	1200
		USO ACTUAL	Infraestructuras
		ANTIGÜEDAD	s. XX
		ALTURA (nº plantas)	<input type="text"/>
		ESTADO DE CONS.	Bueno
		MATERIALES DEL ELEMENTO	<input type="text"/>
		VALLADO DE LA PARCELA	<input type="text"/>

**DOCUMENTACIÓN FOTOGRAFICA**



-Fotografía: Reno arqueología

SITUACION Y ACCESO	DESCRIPCIÓN
Se encuentra al oeste del casco urbano de Buitrago, a unos cien metros aguas arriba del antiguo puente del Arrabal.	Puente construido a principios del siglo XX sobre el río Lozoya por el que discurría la carretera N-I hasta la construcción de la nueva variante, a unos doscientos metros aguas arriba.



**INFRAESTRUCTURAS Y SERVICIOS ELEMENTO**

ACCESO	<input type="text"/>	SANEAMIENTO	<input type="text"/>
AGUA	<input type="text"/>	ELECTRICIDAD	<input type="text"/>
CLASE DE SUELO	SNUP-8: Protección de cauces		
AFECCIONES AMBIENTALES	Plan de Ordenación del Embalse de Rósequillo ZEC Cuenca del Río Lozoya y Sierra Norte. Legislación de Aguas		
OTRAS AFECCIONES	EN-17 del Catálogo de Bienes y Espacios Protegidos. BIP		
LICENCIAS	URBANÍSTICA	<input type="text"/>	EDIFICACIÓN
		<input type="text"/>	ACTIVIDAD
PLAZOS REGULARIZACIÓN	<input type="text"/>		

**MEDIDAS CORRECTORAS Y OTRAS OBSERVACIONES**

<input type="text"/>
----------------------

ELEMENTO	LAVADERO DEL HOSPITAL	REF. CATASTRAL Pol. / Par.	-	-
----------	-----------------------	----------------------------	---	---

LOCALIZACIÓN		CARACTERÍSTICAS GENERALES	
		SUP. PARCELA (m2)	
		SUP. TOTAL EDIF. (m2)	120
		USO ACTUAL	Infraestructuras
		ANTIGÜEDAD	Indeterminado histórico
		ALTURA (nº plantas)	
		ESTADO DE CONS.	Malo
		MATERIALES DEL ELEMENTO	
		VALLADO DE LA PARCELA	

**DOCUMENTACIÓN FOTOGRAFICA**

	
--	--

-Fotografía: Elaboración propia

SITUACION Y ACCESO	DESCRIPCIÓN
Se puede acceder a la construcción desde las calles de la Cadena y Carretilla.	Edificio de planta rectangular situado al borde el río Lozoya que estuvo dedicado a lavadero vinculado al hospital de San Salvador. Actualmente se encuentra en ruinas.

**INFRAESTRUCTURAS Y SERVICIOS ELEMENTO**


ACCESO		SANEAMIENTO	
AGUA		ELECTRICIDAD	
CLASE DE SUELO	SNUP-8: Protección de cauces		
AFECCIONES AMBIENTALES	Plan de Ordenación del Embalse de Ríosequillo ZEC Cuenca del Río Lozoya y Sierra Norte. Legislación de Aguas		
OTRAS AFECCIONES	EN-18 del Catálogo de Bienes y Espacios Protegidos. BIP		
LICENCIAS	URBANÍSTICA	EDIFICACIÓN	ACTIVIDAD
PLAZOS REGULARIZACIÓN			

**MEDIDAS CORRECTORAS Y OTRAS OBSERVACIONES**

--

ELEMENTO  REF. CATASTRAL Pol. / Par.


LOCALIZACIÓN



CARACTERÍSTICAS GENERALES

SUP. PARCELA (m2)	5217
SUP. TOTAL EDIF. (m2)	
USO ACTUAL	Infraestructuras
ANTIGÜEDAD	s. XIX
ALTURA (nº plantas)	
ESTADO DE CONS.	Bueno
MATERIALES DEL ELEMENTO	
VALLADO DE LA PARCELA	

DOCUMENTACIÓN FOTOGRAFICA



-Fotografía: Google Maps

SITUACION Y ACCESO

El puente se encuentra en el desvío a Gandullas situado poco antes del km. 77 del antiguo trazado de la carretera N-I (Madrid-Burgos).

DESCRIPCIÓN

Puente de piedra que salva el curso del arroyo de la Cigüeñuela. Se encuentra al comienzo de la carretera M-137 en dirección a Gandullas que parte del antiguo trazado de la carretera Madrid-Burgos.

INFRAESTRUCTURAS Y SERVICIOS ELEMENTO

ACCESO	<input type="text"/>	SANEAMIENTO	<input type="text"/>
AGUA	<input type="text"/>	ELECTRICIDAD	<input type="text"/>

CLASE DE SUELO **SNUP-8: Protección de cauces**

AFECCIONES AMBIENTALES **Legislación de Aguas**



OTRAS AFECCIONES **EN-19 del Catálogo de Bienes y Espacios Protegidos. BIP**

LICENCIAS URBANÍSTICA  EDIFICACIÓN  ACTIVIDAD


PLAZOS REGULARIZACIÓN

MEDIDAS CORRECTORAS Y OTRAS OBSERVACIONES

ELEMENTO  REF. CATASTRAL Pol. / Par.

LOCALIZACIÓN		CARACTERÍSTICAS GENERALES	
		SUP. PARCELA (m2)	115125
		SUP. TOTAL EDIF. (m2)	
		USO ACTUAL	Infraestructuras
		ANTIGÜEDAD	s. XVIII
		ALTURA (nº plantas)	
		ESTADO DE CONS.	Malo
		MATERIALES DEL ELEMENTO	
		VALLADO DE LA PARCELA	

**DOCUMENTACIÓN FOTOGRAFICA**



-Fotografía: Google Maps

SITUACION Y ACCESO	DESCRIPCIÓN
Se accede a pie al paraje desde la carretera M-137 (Gandullas)	En el siglo XVIII, según indica el Catastro del Marqués de la Ensenada, había dos molinos en el Arroyo de la Cigüeñuela, ambos de propiedad privada. Solo molían en los meses de invierno y tenían una sola piedra. Estaban contruidos con mampuesto y tenían cubierta a dos aguas, terminada en teja.

**INFRAESTRUCTURAS Y SERVICIOS ELEMENTO**



ACCESO	<input type="text"/>	SANEAMIENTO	<input type="text"/>
AGUA	<input type="text"/>	ELECTRICIDAD	<input type="text"/>
CLASE DE SUELO	SNUP-1: Protección máxima de los Embalses de Ríosequillo y Puentes Viejas		
AFECCIONES AMBIENTALES	Plan de Ordenación del Embalse de Ríosequillo ZEC Cuenca del Río Lozoya y Sierra Norte. Línea de policía Legislación de Aguas		
OTRAS AFECCIONES	EN-20 del Catálogo de Bienes y Espacios Protegidos. BIP		
LICENCIAS	URBANÍSTICA	<input type="text"/>	EDIFICACIÓN
		<input type="text"/>	ACTIVIDAD
PLAZOS REGULARIZACIÓN	<input type="text"/>		

**MEDIDAS CORRECTORAS Y OTRAS OBSERVACIONES**

<input type="text"/>
----------------------



ELEMENTO  REF. CATASTRAL Pol. / Par.

LOCALIZACIÓN		CARACTERÍSTICAS GENERALES	
		SUP. PARCELA (m2)	12953
		SUP. TOTAL EDIF. (m2)	1624
		USO ACTUAL	Infraestructuras
		ANTIGÜEDAD	s. XVIII
		ALTURA (nº plantas)	
		ESTADO DE CONS.	Malo
		MATERIALES DEL ELEMENTO	
		VALLADO DE LA PARCELA	

**DOCUMENTACIÓN FOTOGRAFICA**



-Fotografía: Reno arqueología

SITUACION Y ACCESO	DESCRIPCIÓN
Se accede a pie desde el antiguo trazado de la carretera N-1.	Molino mencionado en el Catastro del Marqués de la Ensenada. En el Mapa Topográfico Nacional de 1880 (1:50.000) aparece como "Molino pequeño del Arroyo Cigüeñuela" en la margen derecha del citado arroyo. Se trata de un edificio de planta rectangular y de más de un piso, construido con mampuesto y sillares de granito en las



**INFRAESTRUCTURAS Y SERVICIOS ELEMENTO**

ACCESO	<input type="text"/>	SANEAMIENTO	<input type="text"/>
AGUA	<input type="text"/>	ELECTRICIDAD	<input type="text"/>
CLASE DE SUELO	SNUP-1: Protección máxima de los Embalses de Ríosequillo y Puentes Viejas		
AFECCIONES AMBIENTALES	Plan de Ordenación del Embalse de Ríosequillo ZEC Cuenca del Río Lozoya y Sierra Norte. Legislación de Aguas Ley 8/1998, de Vías Pecuarias de la Comunidad de Madrid		
OTRAS AFECCIONES	EN-21 del Catálogo de Bienes y Espacios Protegidos. BIP		
LICENCIAS	URBANÍSTICA	EDIFICACIÓN	ACTIVIDAD
PLAZOS REGULARIZACIÓN	<input type="text"/>		

**MEDIDAS CORRECTORAS Y OTRAS OBSERVACIONES**

<input type="text"/>
----------------------

ELEMENTO MOLINO DEL TORREJÓN REF. CATASTRAL Pol. / Par.

LOCALIZACIÓN		CARACTERÍSTICAS GENERALES	
		SUP. PARCELA (m2)	
		SUP. TOTAL EDIF. (m2)	
		USO ACTUAL	Infraestructuras
		ANTIGÜEDAD	s. XVIII
		ALTURA (nº plantas)	
		ESTADO DE CONS.	Malo
		MATERIALES DEL ELEMENTO	
		VALLADO DE LA PARCELA	

DOCUMENTACIÓN FOTOGRAFICA



-Fotografía: Reno arqueología

SITUACION Y ACCESO	DESCRIPCIÓN
Habitualmente sumergido bajo las aguas del río Lozoya, cuyo nivel se elevó tras la construcción de la presa de Puentes Viejas.	Molino hidráulico situado en la margen izquierda del río Lozoya, en las inmediaciones del casco histórico de Buitrago.

INFRAESTRUCTURAS Y SERVICIOS ELEMENTO

ACCESO		SANEAMIENTO	
AGUA		ELECTRICIDAD	
CLASE DE SUELO	SNUP-1: Protección máxima de los Embalses de Ríosequillo y Puentes Viejas		
AFECCIONES AMBIENTALES	Plan de Ordenación del Embalse de Ríosequillo ZEC Cuenca del Río Lozoya y Sierra Norte. Legislación de Aguas		
OTRAS AFECCIONES	EN-22 del Catálogo de Bienes y Espacios Protegidos. BIP		
LICENCIAS	URBANÍSTICA	EDIFICACIÓN	ACTIVIDAD
PLAZOS REGULARIZACIÓN			

MEDIDAS CORRECTORAS Y OTRAS OBSERVACIONES

--